



Audi Q3

EZ 12/2015 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 128.706km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU6, quattro sport, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U0GR059156	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.706km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 220 PS (162 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.617km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	200	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 162 kW 16V TFSI
- Radstand 2603 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn

- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Voll-Lackierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audi music interface | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachreling | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Innenlicht-Paket LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Perleffekt-Lackierung | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Winterbereifung zusätzlich |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Tierversiss



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)