



Seat Alhambra Style Plus Allrad

EZ 05/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 136.662km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra Style Plus Allrad [DE - Van5 2.0 TDI EU6, Style Plus Allrad Start&Stop, 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZGV717877	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.662km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 12.000km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
	Kerben	Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;Anhängerkupplung fährt nicht aus

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Dachreling silber
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Ablage-Paket
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Brushed Black
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill mit Chromrand

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE | • Raucher-Paket |
| • Rußpartikelfilter | • SEAT Media-System Plus |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Komfortsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • USB-Anschluss | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | • Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts | • Doppelklimaanlage (Climatronic) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Frontscheibe heizbar | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Gepäcknetz | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäckraum-Paket | • Kindersitz (1) integriert - 2. Sitzreihe, rechts |
| • Kindersitze (2) integriert - 2. Sitzreihe, links/rechts | • Lendenwirbelstütze elektr. verstellbar |
| • Navigations-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Seitenairbag hinten |
| • Sitz vorn links mit Massagefunktion | • Sitz-Paket |
| • Sitz-Paket 7-Sitzer | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Weiß |
| • Sport-Komfortsitze vorn | • Startanlage Keyless Access |
| • Steckdose 230V | • Technologie-Paket 1 |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)