



Audi A3 Sportback

EZ 06/2021 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 79.135km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 35 2.0 TDI EU6d, advanced, 2020 - 2024]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZGY9MA094163	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.135km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 53.845km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	50 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Wischerdüse hinten ohne Funktion

Zusatzinformationen

Laut Verkäufer: Unterbodenverkleidung gebrochen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht- und Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffektlack, Platinum-Grau
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Luftzusatzheizung elektrisch

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index | • Standard-Fahrwerk |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Stoßfänger Ausführung: advanced | • Tagfahrlicht |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fußgänger-Schutzsystem |
| • Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag) | • Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Business-Paket |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | • Gepäcksicherungsnetz |
| • Gepäcknetz an Vordersitzlehne | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • USB-Schnittstelle für Fondpassagiere |
| • Audi connect plus (Internetbasierende Dienste) | • Audi Smartphone Interface |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)