



Opel Astra Edition Start/Stop

EZ 10/2018 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 235.378km
 Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
 Fahrzeugstandort: 92***
 Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition Start/Stop [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6d-T, Edition Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBD8EF6K8007554	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.378km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 221.151km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: 2 Reifen Drucklos

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Dieselpartikelfilter fast voll (88%);;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- Tagfahrlicht LED

- Wegfahrsperre

- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung

- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)

- Einschaltautomatik für Fahrlicht

- Fahrassistenz-System: Abstandswarner

- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

- Farbdisplay (8,0 Zoll)

- Frontkamera

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- Klimaautomatik 2-Zonen

- Leichtlaufreifen

- Lenkrad (Leder)

- Lenkrad heizbar

- Licht-Paket

- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)

- Reserverad in Fahrbereifung

- Sicht-Paket

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug

- Dachantenne im Haifischflossen-Design

- Ergonomiesitz vorn links

- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem

- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung

- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Komfort-Paket

- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

- Lenkrad (Leder)

- Leseleuchten im Fond

- Mittelarmlehne vorn verschiebbar

- Perleffekt-Lackierung

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Sitzheizung vorn

- Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)