CarOnSale

BMW xDrive 30 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2016	135.899km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d Advantage [DE - SUV5 xDrive 30d EU6, Advantage, (Facelift) 2016 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY510100E33552	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.899km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.668km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Sommerreifen	5 mm	5 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Leichtmetall (18 Zoll)	5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Winterreifen	5 mm	5 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Leichtmetall (17 Zoll)	5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2810 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Mittelarmlehne hinten
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Nussbaumwurzel
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Panoramadach (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckleuchten LED
- Adaptives Kurvenlicht
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAWY510100E33552

CarOnSale








Servicebedarf
Service Historie
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Bremsbeläge vorn
OK Bremsflüssigkeit
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
ANTENNE 15:24




ANTENNE 15:24


START
STOP
ENGINE




SET
RES


AUTO




















MODE



Service Historie
OK Datum: 07.01.2022 Service: 00332 BMW
Kilometer: 51.861 km
OK Datum: 24.07.2020 Service: 00332 BMW
Kilometer: 30.101 km
OK Datum: 03.12.2019 Service: 00332 BMW
Kilometer: 28.913 km
OK Datum: 18.10.2018 Service: 00332 BMW
Kilometer: 22.090 km



Service Historie
OK Datum: 03.07.2023 Service: 00000 BMW
Kilometer: 77.137 km
OK Datum: 10.07.2024 Service: 00000 BMW
Kilometer: 96.333 km
OK Datum: 24.10.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 118.305 km
OK Datum: 02.10.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 134.668 km




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMM
EF-TYPEATTEST
ΜΕΤΟΠΟΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


06.10.2016
WDAWY510100R33552
BMW
X3
WY51
6A250000
X3 xDrive30d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
grau
Diesel
F.1/F.2: +100 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: +160 B.ANHÄNGE
BETRIEB*SMW,ANK LT: ROTO*SOMMER- UND WINTERBEREIFUNG: NUR
AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZ
UL. *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.10.2016*


DEKRA
Außer Betrieb gesetzt
Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)