



Audi A3 Sportback

EZ 03/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 118.534km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [AT - LimS5 1.6 TDI clean diesel EU6, Attraction, 2014 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V3GA065251	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.534km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.098km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	150 
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	400 	Heckklappe	220 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27	Handelskammer	28	
29	Handelskammer	30	Handelskammer
31	Handelskammer	32	Handelskammer
33	Handelskammer	34	Handelskammer
35	Handelskammer	36	Handelskammer
37	Handelskammer	38	Handelskammer
39	Handelskammer	40	Handelskammer
41	Handelskammer	42	Handelskammer
43	Handelskammer	44	Handelskammer
45	Handelskammer	46	Handelskammer
47	Handelskammer	48	Handelskammer
49	Handelskammer	50	Handelskammer
51	Handelskammer	52	Handelskammer
53	Handelskammer	54	Handelskammer
55	Handelskammer	56	Handelskammer
57	Handelskammer	58	Handelskammer
59	Handelskammer	60	Handelskammer
61	Handelskammer	62	Handelskammer
63	Handelskammer	64	Handelskammer
65	Handelskammer	66	Handelskammer
67	Handelskammer	68	Handelskammer
69	Handelskammer	70	Handelskammer
71	Handelskammer	72	Handelskammer
73	Handelskammer	74	Handelskammer
75	Handelskammer	76	Handelskammer
77	Handelskammer	78	Handelskammer
79	Handelskammer	80	Handelskammer
81	Handelskammer	82	Handelskammer
83	Handelskammer	84	Handelskammer
85	Handelskammer	86	Handelskammer
87	Handelskammer	88	Handelskammer
89	Handelskammer	90	Handelskammer
91	Handelskammer	92	Handelskammer
93	Handelskammer	94	Handelskammer
95	Handelskammer	96	Handelskammer
97	Handelskammer	98	Handelskammer
99	Handelskammer	100	Handelskammer

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)