



Ford C-MAX Trend

EZ 07/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 119.510km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 13***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Trend [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU5, Grand Trend Start/Stopp, 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WFOHXXWPBHDB60138	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.510km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.910km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	215 	Seitenteil hinten rechts	173 
Motorhaube	125	Heckklappe	231 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: INK BLUE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3.Sitzreihe
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung



- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Active City Stop-Paket
- Audio-Navigationssystem Ford SD
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Business-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem hinten
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









31.07.2013	8566	BEQ000059	74/6000	172
MI	AC		4520-4631	1828-1828
WE0HXXWPBHDB60138	8		1653-1698	1493-1493
FORD			75	
DXA			2150	2150
M2DALH			1015	1235
50CCNH			1015	1235
			77	3750
			900	1745
Grand C-MAX			215/50 R17 95 H	
FORD (D)			215/50 R17 95 H	
Fx.z.Pers.bef.b.8 Spl.				
Kombilimousine				
715/2007*630/2012J			Blau	
EUROS;J;PI/CI; M. N1 I			e13*2007/46*1103*09	
Benzin			07.12.2012	K F0039090
0001	35J0	998		
F.1/F.2:2225 U. 7:2/8:2:1310			B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK	
LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE			D.ZUGKOMBINATION:3050*	

[illegible]

			
ALLGEMEINE BAUMERMAALE		AC 1. Serie, die aus der Verbindung der einzelnen Faltungen besteht aus:	
1. Anzahl der Achsen mit Räder:	2/4	AC 2. Anzahl der Räderstellung entspricht dem Hersteller	
2. Antriebsform (Vordr., Hint., gegenueinstg. Verbindung)		UNFOLTFUEHRUNGSSCHREIBT	
3. Achse 1, 2		46. Gabelungsfuehr. - Bauelemente bei der Maschinenbaufuehrung	77 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
BAUELEMENTE		Anzahl der Bauelemente und des ersten gabeln Bauelementes	
4. Radbreite	2100	5120000 5120001 5120002 5120003 5120004 5120005 5120006 5120007 5120008 5120009 5120010 5120011 5120012 5120013 5120014 5120015 5120016 5120017 5120018 5120019 5120020 5120021 5120022 5120023 5120024 5120025 5120026 5120027 5120028 5120029 5120030 5120031 512	

[illegible]

☐ Datum: 30. JUNI 2016
 ☐ Kilometerstand: 30673
 ☐ Neuzulassungsjahr: 1998
 ☐ Unterschrift: [Signature]
 ☐ Nächster Wartungstermin: 06.12.17 oder 50.000km

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

☐ Datum: 10.07.2017
 ☐ Kilometerstand: 48.188
 ☐ Neuzulassungsjahr: 1998
 ☐ Unterschrift: [Signature]
 ☐ Nächster Wartungstermin: 08.01.18 oder 50.000km

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

☐ Datum: 28.09.18
 ☐ Kilometerstand: 61910
 ☐ Neuzulassungsjahr: 1998
 ☐ Unterschrift: [Signature]
 ☐ Nächster Wartungstermin: 08.12.18 oder 50.000km

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

☐ Datum:
 ☐ Kilometerstand:
 ☐ Neuzulassungsjahr:
 ☐ Unterschrift:
 ☐ Nächster Wartungstermin:

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

☐ Datum:
 ☐ Kilometerstand:
 ☐ Neuzulassungsjahr:
 ☐ Unterschrift:
 ☐ Nächster Wartungstermin:

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

☐ Datum:
 ☐ Kilometerstand:
 ☐ Neuzulassungsjahr:
 ☐ Unterschrift:
 ☐ Nächster Wartungstermin:

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

Autoteile
 Autoteile
 Autoteile

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Lackschaden)