



Opel Corsa Edition 30

EZ 09/2012 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 158.326km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition 30 [AT - LimS5 1.2 EU5, Edition 30, (Facelift) 2011 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL68D4010834	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.326km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 146.270km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)				Felge: Stahl (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer		Reifenschäden: Rostig			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	55 	Beifahrertür	208 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	159
Türe hinten links	166 	Türe hinten rechts	94 
Seitenteil hinten links	195 	Seitenteil hinten rechts	182 
Motorhaube	78 	Heckklappe	76 
Dach	87 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Edition
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Mittelkonsole Mattchrom
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW KAT (A 12 XER / LDC)
- Original Fahrzeug Farbe: GUACAMOLE WHITE
- Rücksitzlehne klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|--|--|
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten (dunkel getönt) |
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Technik-Paket 1 |
| • Triple-Info-System | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • ecoFLEX-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Gepäck-/Laderaumboden doppelt | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Brillant | • Textilfussmatten |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Formular for a German passport application (Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses). It includes sections for personal data, family status, and a declaration of truth. The date of application is 14. Juli 2025.

Formular for a German passport application (Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses). It includes sections for personal data, family status, and a declaration of truth. The date of application is 14. Juli 2025.

Servicebestätigung (Service Confirmation) form. It includes sections for personal data, family status, and a declaration of truth. The date of application is 14. Juli 2025. Handwritten notes include "by R. G. 900", "Bismarck", "neu", "A-Rohr vo. 8574", "Vordefeder", "per. Kline + IR-Filz", and "14. Juli 2025".

Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank (Data print from the approval database). It lists various data points related to the application, including dates and status. The date of application is 14. Juli 2025.

Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank (Data print from the approval database). It lists various data points related to the application, including dates and status. The date of application is 14. Juli 2025.

Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank (Data print from the approval database). It lists various data points related to the application, including dates and status. The date of application is 14. Juli 2025.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)




Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Rost)



Fahrtür (Delle, Rost)




Fahrtür (Delle, Rost)



Fahrtür (Delle, Rost)



Beifahrtür (Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Rost, Kratzer)




Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)




Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)




Stoßstange hinten (Rost, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Rost, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Rost, Riss/Bruch, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)




Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)