



Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang SELECT

EZ 06/2025 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 48.454km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD lang SELECT [DE - Ka4 116 CDI EU6e, RWD lang Select, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1VVLBEZ2S4518647	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 48.454km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2025	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Kratzer,
vehicle.damage-
label.porous

Vorne rechts



(6 mm)

vehicle.damage-
label.porous,
Kratzer

Hinten links



(8 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(8 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- BlueEfficiency-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Haltegriffe A-Säulen
- Hold-Funktion
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket
- Drehzahlmesser
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Feststellbremse elektrisch
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Innen- und Umfeldbeleuchtung

• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Kombiinstrument mit Farbdisplay	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Komfortschließung	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Kühlergrill verchromt
• Laderaumleuchte LED	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Leuchtweitenregelung	• LKW-Zulassung
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege (2) mit Code
• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT	• Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• Park-Paket mit Rückfahrkamera
• Radstand 3200 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Select	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
• Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
• Zweiwege Lautsprecher vorn	• Heckleuchten LED
• Rückfahrkamera	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel automatisch abblendbar	• Original Fahrzeug Farbe: LACKFARBE HIGHTECHSILBER METALLIC MB 9922



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	• Einstiegsleuchten
• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fußmatten Allwetter	• Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
• Holzfussboden im Laderaum	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem für Mult	

Fahrzeugfotos











02.06.2025	
------------	--



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)





Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer)






Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

