



Mercedes-Benz 119 CDI 4x4 kompakt

EZ 05/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 194.132km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 119 CDI 4x4 kompakt		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V44760114107697	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.132km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 192.893km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen Unbekannt		Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 200 A
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Gurtstraffer
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Base
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|--|--|
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU | • Partikelfilter |
| • Radstand 3200 mm | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) | • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Verkleidung Fenstersäulen | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,80 t | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängelast 2500 kg | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Chrom-Paket | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistent-Paket |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Plus | • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistent-System: aktiver Bremsassistent | • Getränkehalter vorn (doppelt) |
| • Heckleuchten LED | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Intelligent Light System LED | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Laderaumleuchte LED | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole mit Staufach | • Park-Paket |
| • Parktronic-System (PTS) | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung |
| • Stoßfänger lackierfähig | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









56231G 4303

außer Betri
gesetzt am
13.06.2026

9623104304

562310 4304 78

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)