



Mitsubishi Outlander PHEV Basis 4WD

EZ 06/2021 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 102.013km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander PHEV Basis 4WD [DE - SUV5 2.4 PHEV Plug-in Hybrid EU6d-T, Basis 4WD, (Facelift 2) 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXDGG3WLZ039058	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.013km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.360 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.411km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 46g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	71	Beifahrertür	72
Kotflügel vorne links	71	Kotflügel vorne rechts	81
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	72
Seitenteil hinten links	76	Seitenteil hinten rechts	86
Motorhaube	82	Heckklappe	75
Dach	82		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Audiobedienung am Lenkrad
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bluetooth-/Audio-Schnittstelle	• Coming-Home-Lichtfunktion
• Dachreling	• Dachreling silber
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
• Drehzahlmesser	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektromotor VA 60 kW / HA 70 kW (Hybridantrieb)	• Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernentriegelung Tankklappe

• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik stufenlos - CVT	• Getränkehalter vorn und hinten
• Gurtstraffer vorn	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe abgedunkelt	• Heckscheibe heizbar
• Hybrid 165 kW (Motor 2,4 Ltr. - 99 kW)	• Innen-/ Außentemperaturanzeige
• Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik	• Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack-Optik
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen verstellbar	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Liegesitz-Funktion, Sitze vorn	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole mit Ablagefach	• Modellpflege (2)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: FROST WHITE
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2670 mm	• Regen-/Lichtsensoren
• Regensensor	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Smart Key
• Schnellladevorrichtung	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenschweller Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (ASG)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole	• Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-/Audio-Schnittstelle
• Unterfahrschutz (Silber)	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zeituhr (digital)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.06.2021	7107	AFN000146	2	2	984500	170
M1	AC		4695		1800	
JMBXDDGGJWL2038058	7		1800		1905	
MITSUBISHI						
CWD			46	75		
GGP21			1200	2390	2390	
AVEJRRCS0AM			1200	1255		
			75	3375	86	
MITSUBISHI OUTLANDER			1800	750	5	
MITSUBISHI (J)			225/65R18 98H C C1			
Fz z Pers bef h. 8 Spl.			225/55R18 98H C C1			
Kombilinsoline						
715/2007 2018/18320G						
EURO6 WLTP-DG-PACK; M, N1 I						
Hybr E/E ext.auff.						
0025	38DG	2360				
F 1/F 2+80 U 7.2/8.2+110 B.ANHÄNGEBETRIEB P 2.55 KW/30 M						
IN:1X60 KW,1X70 KW*BATTERIEKAPAZITÄT 13.8 KWH*Z BIS 31.12						
2021 ZULÄSSIG. AUSN. (88 ABS. 2 EG-FGV) D. KBA VOM 06.01.20						
21*						

Europäische Gemeinschaft
Technische Dienstleistung
für die Zulassung von Fahrzeugen

1. Fahrzeugtyp: **OUTLANDER**
2. Hersteller: **MITSUBISHI**
3. Modell: **GGP21**
4. Baujahr: **2018**
5. Motor: **2.5L 4Zylinder**
6. Leistung: **110 kW**
7. Emissionsklasse: **EURO 6**
8. CO2-Emission: **170 g/km**
9. Verbrauch: **7.2 l/100km**
10. Höchstgeschwindigkeit: **180 km/h**
11. Beschleunigung: **0-100 km/h in 10.2 s**
12. Zulassung: **01.01.2019**
13. Gültig bis: **31.12.2021**
14. Unterschrift: **...**
15. Stempel: **...**

EEC Certificate of Conformity

1. Fahrzeugtyp: **OUTLANDER**
2. Hersteller: **MITSUBISHI**
3. Modell: **GGP21**
4. Baujahr: **2018**
5. Motor: **2.5L 4Zylinder**
6. Leistung: **110 kW**
7. Emissionsklasse: **EURO 6**
8. CO2-Emission: **170 g/km**
9. Verbrauch: **7.2 l/100km**
10. Höchstgeschwindigkeit: **180 km/h**
11. Beschleunigung: **0-100 km/h in 10.2 s**
12. Zulassung: **01.01.2019**
13. Gültig bis: **31.12.2021**
14. Unterschrift: **...**
15. Stempel: **...**

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

1. Wartung Datum: **10.06.2021** Km: **10.793 km**
2. Wartung Datum: **14.12.23** Km: **30.793**
3. Wartung Datum: **26.03.24** Km: **57.793**
4. Wartung Datum: **21.06.25** Km: **73.793**
5. Wartung Datum: **20.09.26** Km: **93.793**
6. Wartung Datum: **...** Km: **...**
7. Wartung Datum: **...**
8. Wartung Datum: **...**
9. Wartung Datum: **...**
10. Wartung Datum: **...**

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

1. Wartung Datum: **10.06.2021** Km: **10.793 km**
2. Wartung Datum: **14.12.23** Km: **30.793**
3. Wartung Datum: **26.03.24** Km: **57.793**
4. Wartung Datum: **21.06.25** Km: **73.793**
5. Wartung Datum: **20.09.26** Km: **93.793**
6. Wartung Datum: **...** Km: **...**
7. Wartung Datum: **...**
8. Wartung Datum: **...**
9. Wartung Datum: **...**
10. Wartung Datum: **...**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)