



Mercedes-Benz GLC 250 d 4Matic

EZ 11/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 151.176km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 250 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 250 d EU6, 4Matic Exclusive, 2015 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2539091F547410	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.176km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.670km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren

Vorne rechts



(2 mm)

Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	350 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	315 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	330 	Heckklappe	145
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert

• Heckleuchten LED	• Infotainment-System: Mercedes me connect
• Infotainment-System: Remote Online	• Innenausstattung: Holz Linde
• Innenhimmel Stoff	• Innenraumlicht-Paket
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTBLAU
• Radstand 2873 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Unterfahrschutz (Chrom)
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent	• Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-Paket Plus
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Head-up-Display (Frontsichtanzeige)	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Keyless Go Startanlage	• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
• Keyless-Go-Paket	• Metallic-Lackierung
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• PRE-SAFE-System
• PRE-SAFE-System Plus	• Panorama-Schiebedach
• Scheinwerfer LED High Performance	• Seitenairbag (Sidebag) hinten
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzheizung vorn
• Smartphone integriert	• Spiegel-Paket
• Steckdose 230V	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
• Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)	• Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Wendematte und Ladekantenschutz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)