



Smart forfour Basis 66 kW

EZ 04/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 72.158km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung forfour Basis 66 kW [DE - LimS5 0.9 Turbo EU6, passion, 2014 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4530441Y202950	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.158km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	270 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	270 	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	140 	Seitenteil hinten rechts	140 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	120 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fahrzeug derzeit foliert -> erhöhte Lackwerte

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre

- | | |
|---|---|
| • Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode) | • Kühlermaske schwarz |
| • Volldach | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung |
| • Original Fahrzeug Farbe: COOL SILVER | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Cool & Audio-Paket |
| • Komfort-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Kühlermaske Cool Silver | • Laderaumabdeckung |
| • LED & Sensor-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn klappbar | • Sitzheizung |
| • Tridion-Sicherheitszelle Cool Silber Metallic (Farbcode ER2U) | • Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich |
| • Handschuhfach abschließbar | • Haltegurt zur Befestigung von Gegenständen auf Beifahrersitz |
| • Audiosystem Smart | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Klimaautomatik | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Regen-/Lichtsensor | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)