



Skoda Karoq Style

EZ 08/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 89.671km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6, Style, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJP7NU8J2011967	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.671km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	160	Heckklappe	120
Dach	175 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

, Innenraum - Chemische Reinigung, Inspektion - Verkaufsdurchsicht, Inspektion - HU/AU, Stoßfänger vorne - Airbrushen, Tür hinten links - Delle entfernen, Tür vorne links - Delle entfernen, C-Säule rechts - Delle entfernen, C-Säule links - Delle entfernen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistentz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Bolero

- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mythos Glossy black (Piano Black)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Notrufsystem
- Phonebox
- Radstand 2638 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Netzprogramm im Kofferraum
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum



Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Leuchtweitenregelung
- Perleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer LED
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Radlaufabdeckung vorn und hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Datenauszug

Person: Andre Gombert (M) 30.08.1970
Lizenz: F4 (M) 30.08.1970
A: 30.08.1970

9.10. Fahrzeug (Identifizierung)

TMBJP7NUBJ2011967

9.1.1. Fahrzeugart: PKW
9.1.2. Typ: 1.6
9.1.3. Variante: 1.6
9.1.4. Herstellerkennung: 1.6
9.1.5. Motor (Typ): 1.6
9.1.6. Leistung (kW): 100
9.1.7. Leistung (PS): 136

9.2. Fahrzeug aus Deutschland
9.3. Fahrzeug aus dem Ausland
9.4. Fahrzeug aus dem Ausland
9.5. Fahrzeug aus dem Ausland
9.6. Fahrzeug aus dem Ausland
9.7. Fahrzeug aus dem Ausland
9.8. Fahrzeug aus dem Ausland
9.9. Fahrzeug aus dem Ausland
9.10. Fahrzeug aus dem Ausland
9.11. Fahrzeug aus dem Ausland
9.12. Fahrzeug aus dem Ausland
9.13. Fahrzeug aus dem Ausland
9.14. Fahrzeug aus dem Ausland
9.15. Fahrzeug aus dem Ausland
9.16. Fahrzeug aus dem Ausland
9.17. Fahrzeug aus dem Ausland
9.18. Fahrzeug aus dem Ausland
9.19. Fahrzeug aus dem Ausland
9.20. Fahrzeug aus dem Ausland
9.21. Fahrzeug aus dem Ausland
9.22. Fahrzeug aus dem Ausland
9.23. Fahrzeug aus dem Ausland
9.24. Fahrzeug aus dem Ausland
9.25. Fahrzeug aus dem Ausland
9.26. Fahrzeug aus dem Ausland
9.27. Fahrzeug aus dem Ausland
9.28. Fahrzeug aus dem Ausland
9.29. Fahrzeug aus dem Ausland
9.30. Fahrzeug aus dem Ausland
9.31. Fahrzeug aus dem Ausland
9.32. Fahrzeug aus dem Ausland
9.33. Fahrzeug aus dem Ausland
9.34. Fahrzeug aus dem Ausland
9.35. Fahrzeug aus dem Ausland
9.36. Fahrzeug aus dem Ausland
9.37. Fahrzeug aus dem Ausland
9.38. Fahrzeug aus dem Ausland
9.39. Fahrzeug aus dem Ausland
9.40. Fahrzeug aus dem Ausland
9.41. Fahrzeug aus dem Ausland
9.42. Fahrzeug aus dem Ausland
9.43. Fahrzeug aus dem Ausland
9.44. Fahrzeug aus dem Ausland
9.45. Fahrzeug aus dem Ausland
9.46. Fahrzeug aus dem Ausland
9.47. Fahrzeug aus dem Ausland
9.48. Fahrzeug aus dem Ausland
9.49. Fahrzeug aus dem Ausland
9.50. Fahrzeug aus dem Ausland
9.51. Fahrzeug aus dem Ausland
9.52. Fahrzeug aus dem Ausland
9.53. Fahrzeug aus dem Ausland
9.54. Fahrzeug aus dem Ausland
9.55. Fahrzeug aus dem Ausland
9.56. Fahrzeug aus dem Ausland
9.57. Fahrzeug aus dem Ausland
9.58. Fahrzeug aus dem Ausland
9.59. Fahrzeug aus dem Ausland
9.60. Fahrzeug aus dem Ausland
9.61. Fahrzeug aus dem Ausland
9.62. Fahrzeug aus dem Ausland
9.63. Fahrzeug aus dem Ausland
9.64. Fahrzeug aus dem Ausland
9.65. Fahrzeug aus dem Ausland
9.66. Fahrzeug aus dem Ausland
9.67. Fahrzeug aus dem Ausland
9.68. Fahrzeug aus dem Ausland
9.69. Fahrzeug aus dem Ausland
9.70. Fahrzeug aus dem Ausland
9.71. Fahrzeug aus dem Ausland
9.72. Fahrzeug aus dem Ausland
9.73. Fahrzeug aus dem Ausland
9.74. Fahrzeug aus dem Ausland
9.75. Fahrzeug aus dem Ausland
9.76. Fahrzeug aus dem Ausland
9.77. Fahrzeug aus dem Ausland
9.78. Fahrzeug aus dem Ausland
9.79. Fahrzeug aus dem Ausland
9.80. Fahrzeug aus dem Ausland
9.81. Fahrzeug aus dem Ausland
9.82. Fahrzeug aus dem Ausland
9.83. Fahrzeug aus dem Ausland
9.84. Fahrzeug aus dem Ausland
9.85. Fahrzeug aus dem Ausland
9.86. Fahrzeug aus dem Ausland
9.87. Fahrzeug aus dem Ausland
9.88. Fahrzeug aus dem Ausland
9.89. Fahrzeug aus dem Ausland
9.90. Fahrzeug aus dem Ausland
9.91. Fahrzeug aus dem Ausland
9.92. Fahrzeug aus dem Ausland
9.93. Fahrzeug aus dem Ausland
9.94. Fahrzeug aus dem Ausland
9.95. Fahrzeug aus dem Ausland
9.96. Fahrzeug aus dem Ausland
9.97. Fahrzeug aus dem Ausland
9.98. Fahrzeug aus dem Ausland
9.99. Fahrzeug aus dem Ausland
9.100. Fahrzeug aus dem Ausland



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Boden Öl Film



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Seitenteil hinten links (Delle)