



Mazda 6 2.2 CD 180 GTA

EZ 06/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 172.691km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 2.2 CD 180 GTA [AT - Kb5 2.2 CD EU5, Sport Combi GTA, 2010 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN JMZGHA9A601413452	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.691km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.184 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.873km	Letzter Service am 04/2014
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	125	Heckklappe	105
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Auffälligkeit/Defekt



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- CD-Wechsler (6-fach)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe abgedunkelt
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige für Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Klavierlack-Applikationen
- Instrumentenanzeige Optitron
- Klimaautomatik

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kraftst.-Vorwärmung (Diesel) |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Log-in-System | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Motor 2,2 Ltr. - 132 kW Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Crystal Weiss Mica | • Pedale Aluminium |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sound-System BOSE | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türverkleidung mit Einstiegsleuchte |
| • Verglasung getönt | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)