



Dacia Sandero Stepway Ambiance

EZ 02/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 99.475km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Stepway Ambiance [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Stepway Ambiance, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU15SDL1C59156064	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.475km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

vehicle.damage-label.porous vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	190 	Heckklappe	165 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk erhöht
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling Chrom, satiniert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Start/Stop-Anlage | • Stepway |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türverriegelung automatisch | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs (Zulassungsbescheinigung) mit einem Barcode und einem Unterschriftenfeld. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (z.B. Typ, Baujahr, Motorleistung) und die Zulassungsdaten (z.B. Zulassungsnummer, Zulassungsdatum).

Formular für die EG-Zulassung eines Kraftfahrzeugs (EG-Zulassungsbescheinigung) mit einem Barcode und einem Unterschriftenfeld. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (z.B. Typ, Baujahr, Motorleistung) und die Zulassungsdaten (z.B. Zulassungsnummer, Zulassungsdatum).

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs (Zulassungsbescheinigung) mit einem Barcode und einem Unterschriftenfeld. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (z.B. Typ, Baujahr, Motorleistung) und die Zulassungsdaten (z.B. Zulassungsnummer, Zulassungsdatum).

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)