



Audi Q5

EZ 10/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 156.629km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU6, sport quattro, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZFYXJ2048672	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.629km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 252 PS (185 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 154.067km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bedieneinheit Luftfederung, abweichend Auslieferungszustand laut Einlieferer; 1.Hand laut Einlieferer;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 185 kW 16V TFSI |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: AZORENGRUEN | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Radstand 2819 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Sport-Design (S-line) |
| • Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abbiege- und Allwetterlicht | • Abbiege- und Allwetterlicht |
| • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) | • Assistenz-Paket Stadt |
| • Audi Smartphone Interface | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Ausstattungs-Paket: Technology Selection | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachkantenspoiler S-line | • Dachreling |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fahrwerk (adaptive air suspension) | • Frontkamera (Scheibe) |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Glanz-Paket |
| • Head-up-Display | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaumwurzel, braun erweitert |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar | • Matrix-LED-Scheinwerfer |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Optik-Paket Titanschwarz | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz verstellbar | • Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED |

- | | |
|---|--|
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Schwellerleisten Sport-Design | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Stoßfänger Sport-Design (S-line) | • Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Voll-Lackierung |
| • Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.10.2017	0588	BKJ00015 1	2	2	185/5000	237
M1G	AC		4663-4774		1898-1940	
WUZZZFXYJ2048672	5		1613-1692		1795-1795	
AUDI			100		-	
FY			159	2400	2400	
XDAXB01			1190	1335	-	
QD7AD7CJ001PFY067MMEM1FL			1190	1335	-	
			072	3750	072	
Q5			2400	750	5	-
AUDI			235/55 R19 101W			
Geländefz. Pers. bef.			235/55 R19 101W			
Kombilimousine			-			
715/2007*2016/646W			Grün		6	
EURO6.W.PI/CI. M. N1 I			e1*2007/46*1550*02			
Benzin			14.06.2017	K	EU926261	
0001	35W0	1984				
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombi						
nation:4800kg*ww.AHK lt. EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)