



Ford S-MAX Titanium

EZ 06/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 270.454km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 18.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.2 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWSEJ55021	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 270.454km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.179 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 182.174km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	510 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	158	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3. Sitzreihe
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch vorn
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Frontscheibe heizbar
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung

• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Typ: M66	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Handbremshebelgriff Leder
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Luftdüsen im Fond
• Mittelkonsole mit Armlehne	• Motor 2,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic
• Reifen-Reparaturkit	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sportsitze
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung
• Zusatzheizung	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
• Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Batterie verstärkt
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Business-Paket 2	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Einstiegschienen mit Schriftzug S Max	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• KeyFree-System



- | | |
|--|--|
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Pedale Aluminium |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Power-Paket |
| • Premium-Sound-Paket | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitz-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Standheizung | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Subwoofer |
| • Technologie-Paket | • Traveller-Paket |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.06.2014	8566	AXD00042	02	01	0147/03500	1220
M1	AF		04772	-	04903	- - 1884
WF0SXXGBWSEJ55021	5		1620	-	1660	001734 - -
FORD					00090	-
WA6			0174		002505	002505
KNWA1S			01300		01285	-
7KKAQG			01300		01285	-
			071		02625	069
S-MAX			01800		0750	007 -
FORD (D)			215/60	R16	95 V	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60	R16	95 V	
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*630/2012J					schwarz	9
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I					e13*2001/116*0185*22	
Diesel					31.10.2013	EJ152420
0002	35J0	02179				
F.1/F.2:2575 U. 7.2/8.2:1400 B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK						
LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:4305*0.1:						
2000 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATIO						
N:4505 BIS 8% STEIG.*ZU 20: M. EIBACH-FAHRWERKSFEDERN,						
KENNZ.:1135017-02VA7-01HA, FARBE: SCHWARZ*DATUM ZUR E						
MISSIONSKLASSE: 10.06.2014*						



Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigetesteten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NI-5-07-0061-63 durchgeführt am 16.05.2025
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. (FH) Armin Mrucek

Messwerte:

Achse	Funktionssuche		Mess- und Prüfwerte der Messung				Anzahl (%)	
	Seiten	Bedienung	Links	Rechts	5. Std	6. Std	7. Std	8. Std
1	22.3	1.18	422	292	764	658	12.3	87
2	112.8	227	290	253	503	422	26.2	14
2	Feinstoffmenge	231	234	-	-	-	-	-

Abgaswerte 2 R & L (L1) 10

Maximaler Schadstoffgehalt in mg/kWh

Formular zur Abgasuntersuchung (EU-TÜV) für ein Fahrzeug. Es enthält Felder für die Fahrzeugdaten (Marke, Modell, Baujahr, Motorleistung, etc.) und die Messergebnisse (CO, HC, NOx, etc.).


Formular zur Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung. Es enthält Felder für die Inspektion (Datum, Kilometerstand, etc.) und die Wartung (Ölwechsel, etc.).



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Kratzer)




Motorhaube (Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost, Delle)



Dach (Steinschlag, Rost, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)