



Citroen Berlingo XTR

EZ 02/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 112.192km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo XTR [DE - Van5 1.6 BlueHDi 120 FAP EU6, XTR, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN VF77JBHZMHJ538799	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.192km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 34.137km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion (Tri-Tuner)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Grip-Control
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie-Paket XTR
- Kindersicherung elektr. betätigt

- | | |
|--|---|
| • Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond) | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP |
| • Nebelscheinwerfer | • Pyrotechnischer Gurtstraffer |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schiebetür links mit Ausstellfenster | • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Stop-Start-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Connecting-Box | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Box | • Außenspiegel elektr. verstellbar, links |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Heckscheibe abgedunkelt |
| • Seitenschutzleisten | • Stoßfänger Alu-Optik |
| • Fahrwerk erhöht | • Motorschutzblech |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
| • Kinder-Paket | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: My Way |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar, links |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel anklappbar, beide |
| • Einparkhilfe vorn | • Einparkhilfe hinten |
| • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten | • Kindersicherung elektr. betätigt |
| • Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond) | • Klimaautomatik |
| • Frontscheibe (Sun-Protect) | • Sitzheizung vorn |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Box |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









BEDINUNGS

Ihre alle Rechnungen, er durchgeführte Arbeiten in Zusammenhang mit den in Ihrem Fahrzeug

* Die Durchführung der regelmäßigen Wartungen ist für die Einhaltung der Garantiebedingungen des Herstellers unbedingt erforderlich.

von dem Fahrzeug müssen alle r das Fahrzeug an den neuen n werden.

Datum: 04.05.78 km: 76577
Normale ☒ Erschwerte ☐
Betriebsbedingungen Betriebsbedingungen

PSA Retail GmbH
Hilf Saarbrücken
Amund-Platz 11 Str.
66119 Saarbrücken
Werkstatt

Nächste Wartung*
bei 99.071 km bzw. am 04.01.79

BEDINUNGS

km: 34131
Erschwerte ☒
Betriebsbedingungen

Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt

Kfz-Meisterbetrieb
Holzer Straße 66 A
66287 Quierschied
Tel. (0 68 97) 6 62 45 + 6 98 74
Fax (0 68 97) 68 06 66

Nächste Wartung*
km bzw. am / /
km :
normale ☐ Erschwerte ☐
Betriebsbedingungen Betriebsbedingungen

Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung*
bei / /



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Porös



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)