



Volkswagen Golf GTD

EZ 06/2021 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 80.517km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTD [DE - LimS5 2.0 TDI EU6d, GTD, 2020 - 2024]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZCDZMW126946	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.517km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.672km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 140g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	375 
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung GTD
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Ausstattung GTE
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Metal Chrome

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	• Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Pedale Edelstahl
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scale Paper	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Sportsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Stabilisator vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	• Türgriffschalen außen beleuchtet
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Sprachbedienung, Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	• Perleffekt-Lackierung
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sound-System Harman-Kardon
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Sprachsteuerungs-System	• App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Emergency Assist
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Sitzheizung vorn	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Keyless-Start mit Safesicherung
• Safesicherung	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
• Kurvenlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• 12-Kanal-Verstärker	• Subwoofer
• Bordwerkzeug und Wagenheber	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













21.06.2021	0603	ENQ00135	02	01	0147/03600	1248
M1	AC		04287	-	1789	-
VW	1443	-	1478	001465	-	-
VOLKSWAGEN, VW				00080		-
CD			0140	001950	001950	
ACDTUAX0			01070	00930		
FD7FD7GC004D4BISOR2ML1CVR2A10			01070	00930		
			73	03075	67	
GOLF			01600	0730	005	
VOLKSWAGEN-VW			235/35	R19 91Y		
FE.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			235/35	R19 91Y		
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*2018/1832AP				SCHWARZ	9	
EURO6/MLTP/AP/PI/CI: M, N1 I				e1*2007/46*2014*12		
DIESEL				09.02.2021	GL162300	
0002	36AP	01968				
ZU 7.2/6.2+40 B.ANHÄNGESTRIEB*ZU O.1:1800 BIS 81 STS						
IG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3550KG*BIS 81						
STIG.1:3750*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ						
FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.P.TEMP.100 KM/H GEN.3.A						
END.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*W.AHK LT.EGTG*M.ABNEHMB.LEN						
KRADDERKNAUF, BENUTZUNG NUR FÜR DIE DAFÜR BERECHTIGTEN						
PERSONEN**						

Form für verbindlich abgegebene Festlegungen

1. Fahrzeug-ID: 021100135

2. AB: 09.07.2026

3. Landratsamt Bamberg Zulassungsbehörde

4. 063NWSX7

5. 49

Europäische Gemeinschaft

Deutschland

1. Fahrzeug-ID: 021100135

2. 063NWSX7

3. 49

Veloxwegen

Service-Nachweis



Fahrzeuginformationen

Neuzulassung	
Neuzulassungsnummer	VW013210344114441
Neuzulassung	2017-07-24 15:17:161717
Datum der Zulassung	2017-06-11
Neuzulassungsstelle	Neuzulassungsstelle 01151616 Neuzulassung 01151616

Abrechnung der Dienstleistungen

Reise	01151616
Reisezeit	01151616
Reisekosten	01151616
Reisekosten / Kilometer	✓ Reisekosten Service ✓ Reisekosten
Reisekosten / Tag	Reisekosten Service und Tagessatz 01151616 Reisekosten Service und Tagessatz 01151616 Reisekosten Service und Tagessatz 01151616

Abrechnung der Dienstleistungen

Reise	01151616
Reisezeit	01151616
Reisekosten	01151616
Reisekosten / Kilometer	✓ Reisekosten Service ✓ Reisekosten
Reisekosten / Tag	Reisekosten Service und Tagessatz 01151616 Reisekosten Service und Tagessatz 01151616 Reisekosten Service und Tagessatz 01151616

Abrechnung der Dienstleistungen

Reise	01151616
Reisezeit	01151616
Reisekosten	01151616
Reisekosten / Kilometer	✓ Reisekosten Service ✓ Reisekosten
Reisekosten / Tag	Reisekosten Service und Tagessatz 01151616 Reisekosten Service und Tagessatz 01151616 Reisekosten Service und Tagessatz 01151616

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)