



Fiat Grande Punto 1.4 8V Active

EZ 10/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 189.479km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Grande Punto 1.4 8V Active [DE - LimS5 1.4 8V EU4, Active, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA19900000464677	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	128	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Tür hinten links ohne Funktion

Zusatzinformationen

Flugrost; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektrisch
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 57 kW KAT
- Rücksitzbank klappbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Klimaanlage |
| • Metallic-Lackierung | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Tankdeckel abschließbar |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Außentemperaturanzeige |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









09.10.08	4136	ADA000074	2	1	57	/6000	1	165
M1	AF		16	4030			1687	
ZFA19900000464677	3	4	16	1490			1115	
FIAT			17	-	18	60	0	-
199			19	139	20	1600	21	1600
BXB1A			21	850	22	850	23	-
03C			23	850	24	850	25	-
			25	80	26	4500	27	72
FIAT PUNTO			27	1000	28	400	29	5
FIAT (I)			31	175/65	32	R15	33	84T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			35	175/65	36	R15	37	84T
Mehrzweckfahrzeug			38	-				
70/220*2003/76B							39	9/-
EURO 4			41	e3*2001/116	42	*0217*06		
Benzin			43	19.10.06	44	K	45	GU554102
0001	0462	1368	47					
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.10.2008*Die Ausstellung der ZB I und Plakettenzuteilung erfolgte durch die Zul.Beh. SCHWEINFURT gemäß § 46 Abs.2, Abs.3 FZV								

Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsbescheinigung Teil II	
Fahrzeugkategorie	
Dieses Zulassungsbescheinigung ist in folgender Weise auszufüllen:	
1. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
2. Fahrzeugnummer	03.10.2008
3. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
4. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
5. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
6. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
7. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
8. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
9. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
10. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
11. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
12. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
13. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
14. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
15. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
16. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
17. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
18. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
19. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
20. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
21. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
22. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
23. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
24. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
25. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
26. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
27. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
28. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
29. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
30. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
31. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
32. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
33. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
34. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
35. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
36. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
37. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
38. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
39. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
40. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
41. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
42. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
43. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
44. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
45. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
46. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
47. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
48. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
49. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
50. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
51. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
52. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
53. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
54. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
55. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
56. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
57. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
58. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
59. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
60. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
61. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
62. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
63. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
64. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
65. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
66. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
67. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
68. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
69. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
70. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
71. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
72. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
73. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
74. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
75. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
76. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
77. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
78. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
79. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
80. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
81. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
82. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
83. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
84. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
85. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
86. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
87. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
88. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
89. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
90. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
91. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
92. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
93. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
94. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
95. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
96. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
97. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
98. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
99. Fahrzeugkategorie	03.10.2008
100. Fahrzeugkategorie	03.10.2008

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)