



Opel Mokka Cosmo 4x4

EZ 01/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.090km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Cosmo 4x4 [AT - SUV5 1.4 Turbo EU5, Cosmo 4x4, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E82EB584217	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.090km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.342km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14	Antragsteller	Besitzer, das ist kein Eigentumsnachweis		
15	Verordnungsnummer	01		
16	Wkt.	WGL-DT6608164217		
17	Erstmalige Zulassung	am 22.01.2014	ab Sozialversicherung	04.07.2013
18	Gesamthauptgeprüfte	EG Betriebsanweisung		
19	Gesamthauptnummer	6472001487033754		
20	Kategorie Code	195588		
21	Klasse Fahrzeug	MT Personenzulassung		
21	Wahl	CPNL		
22	Herstellername	Mazda		
23	Typschlüsselnummer	J-3-20035355-A447A33480		
24	Anzahl der Vollqualifikationen	2		
25	Anzahl	1		
	Dat. der Datenreife			
	Es besteht ein dieses Fahrzeug-Gesamthauptnummer			

Für die Eintragung der Zulassung - Aufnahme der Zulassung
 ist eine neue Eintragung möglich, in die Zulassung Nummer


abgemeldet am:


30. Juli 2026

UWAIC, Leditzsch, Kabler



1. Platzierung: 10.01.2013 der
 1. Platzierung: 10.01.2013 der
 1. Platzierung: 10.01.2013 der
 1. Platzierung: 10.01.2013 der





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)