



Dacia Sandero Stepway Prestige

EZ 08/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 78.742km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 57\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                     |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Dacia                                        | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Sandero Stepway Prestige [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco² EU5, Stepway Prestige, 2012 - 2015] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>UU15SDAAC48959922                                                                                            | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>78.742km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                    | Leistung<br>90 PS (66 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>898 ccm                                         | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                              | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                                                          | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2013                                              | Farbe<br>Blau                                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                     | CO2-Emissionen<br>124g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>5.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 150                                                                                     | Beifahrertür             | 160                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 175  | Kotflügel vorne rechts   | 155                                                                                       |
| Türe hinten links       | 165  | Türe hinten rechts       | 155                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 170  | Seitenteil hinten rechts | 165  |
| Motorhaube              | 155                                                                                     | Heckklappe               | 150                                                                                       |
| Dach                    | 155                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;                     |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                     |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                     |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                     |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                     |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;<br>Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Airbag Beifahrerseite                              | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                               |
| • Airbag Fahrerseite                                 | • Anti-Blockier-System (ABS)                                      |
| • Antischlupfregelung (ASR)                          | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar         | • Außenspiegel Wagenfarbe                                         |
| • Außentemperaturanzeige                             | • Bordcomputer                                                    |
| • Bremsassistent                                     | • Dachreling Chrom, satiniert                                     |
| • Eco Mode (Fahrmodusschalter)                       | • Einparkhilfe hinten                                             |
| • Elektr. Bremskraftverteilung                       | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                            |
| • Fahrwerk erhöht                                    | • Fensterheber elektrisch hinten                                  |
| • Fensterheber elektrisch vorn                       | • Gepäck-/Laderaumleuchte                                         |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)            | • Getriebe 5-Gang                                                 |
| • Heckscheibe heizbar                                | • Heckscheibenwischer                                             |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz        | • Karosserie: 5-türig                                             |
| • Klimaanlage                                        | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)                |
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder     | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar                            |
| • Mittelarmlehne vorn                                | • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT                                  |
| • Nebelscheinwerfer                                  | • Raucher-Paket                                                   |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                             |

- |                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| • Schaltpunktanzeige                    | • Seitenairbag vorn                      |
| • Servolenkung                          | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar      | • Stepway                                |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                 | • Tagfahrlicht                           |
| • Verglasung getönt                     | • Wegfahrsperre mit Transponder          |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad  |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth       |                                          |



## Sonderausstattung

---

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
|-----------------------|-------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                                        |      |            |                  |        |            |               |
|--------------------------------------------------------|------|------------|------------------|--------|------------|---------------|
| 21.08.2013                                             | B212 | ACZ00022 1 | 02               | 01     | 0066/05250 | 168           |
| M1                                                     | AB   |            | 04080            | -      | 1757       | -             |
| UUI5SDAAC48959922                                      | X    |            | 1533             | -      | 1618       | 01098 - 01180 |
| DACIA                                                  |      |            |                  |        |            |               |
| SD                                                     |      |            | 124              | 00075  |            |               |
| 5SDAA                                                  |      |            | 00820            | 001550 |            | 001550        |
| 5SDAAC                                                 |      |            | 00820            | 00860  |            |               |
|                                                        |      |            | 78               | 03750  |            | 72            |
| SANDERO                                                |      |            | 01100            | 0545   |            | 005           |
| DACIA (RO)                                             |      |            | 205/55 R16 (91)H |        |            |               |
| FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.                                |      |            | 205/55 R16 (91)H |        |            |               |
| SCHRÄGHECKLIMOUSINE                                    |      |            |                  |        |            |               |
| 715/2007*630/20123/EG                                  |      |            |                  |        |            |               |
| EURO57J7P1/CI7 M, N1 I                                 |      |            |                  |        |            |               |
| BENZIN                                                 |      |            |                  |        |            |               |
| 0001                                                   | 35J0 | 00898      |                  |        |            |               |
| TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION: 2340KG*DATUM ZUR |      |            |                  |        |            |               |
| EMISSIONSKLASSE: 21.08.2013*                           |      |            |                  |        |            |               |

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (HU, TÜV), die Zulassungsdauer (bis 2022), die Zulassungsort (Kreis Siegen-Wittgenstein) und die Zulassungsinhaber (König). Es gibt auch eine Tabelle für die Fahrzeugkennung (HU, TÜV) und die Zulassungsdauer (bis 2022).

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (HU, TÜV), die Zulassungsdauer (bis 2022), die Zulassungsort (Kreis Siegen-Wittgenstein) und die Zulassungsinhaber (König). Es gibt auch eine Tabelle für die Fahrzeugkennung (HU, TÜV) und die Zulassungsdauer (bis 2022).

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in der Bundesrepublik Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (HU, TÜV), die Zulassungsdauer (bis 2022), die Zulassungsort (Kreis Siegen-Wittgenstein) und die Zulassungsinhaber (König). Es gibt auch eine Tabelle für die Fahrzeugkennung (HU, TÜV) und die Zulassungsdauer (bis 2022).



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrentür (Delle)



Fahrentür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)