



Nissan X-Trail Acenta

EZ 10/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 168.470km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Acenta [DE - SUV5 1.6 dCi EU6, Acenta 4x2, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TCAT32U0045449	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.470km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.864km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	95	Heckklappe	-
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-Paket Acenta
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas

- | | |
|---|---|
| • Getriebe 6-Gang | • Gurtstraffer |
| • Heckscheibe heizbar | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kindersicherung |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfortsitz vorn links |
| • Komfortsitz vorn rechts | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2706 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services | • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor |
| • Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch | • Dachreling silber |
| • Metallic-Lackierung | • Nissan Safety-Shield-Paket 360° |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rückfahrkamera |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Start-Stop-Knopf |
| • Style-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)