



## Renault Kangoo Limited

EZ 03/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 123.960km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 11\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                           |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Kangoo Limited [AT - Van5 1.5 dCi 90 FAP EU6, Limited, (Facelift) 2015 - 2019] |                                          |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>VF1KW41B153678737                                                                                  | Kennzeichen<br>-                         | Laufleistung laut Tacho<br>123.960km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                          | Leistung<br>90 PS (66 KW)                | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Nein               |                                          |
| Hubraum<br>1.461 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                    | Letzter Service<br>74.645km              | Letzter Service am<br>03/2022            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>5                                                                                                | Türen<br>4/5                             | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>03/2016                                        | Farbe<br>Blau                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1     |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Österreich |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>112g/km (NEFZ)         | Kraftstoffverbrauch<br>4.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 115                      |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Andere: Rupft;         |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Airbag Beifahrerseite                                   | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                       |
| • Airbag Fahrerseite                                      | • Anti-Blockier-System (ABS)                              |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad                   | • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar              | • Außentemperaturanzeige                                  |
| • Bordcomputer                                            | • Bremsassistent                                          |
| • Coming-Home-Lichtfunktion                               | • Dachreling                                              |
| • Drehzahlmesser                                          | • E-Paket                                                 |
| • Elektr. Bremskraftverteilung                            | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                    |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control   | • Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)    |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)        | • Family-Paket                                            |
| • Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn         | • Fensterheber elektrisch vorn                            |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                             | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 |
| • Getriebe 5-Gang                                         | • Gurtstraffer                                            |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                         | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz        |
| • Karosserie: 5-türig                                     | • Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)  |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaanlage                                             |
| • Kopfstützen hinten                                      | • Kopfstützen verstellbar                                 |
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder          | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar                    |
| • Mittelkonsole                                           | • Modellpflege                                            |

- |                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP         | • Nebelscheinwerfer                                   |
| • Radstand 2697 mm                              | • Radzierkappen                                       |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                    | • Rußpartikelfilter                                   |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)       | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                 |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren    | • Schiebetür links mit Ausstellfenster                |
| • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster         | • Seitenaufprallschutz                                |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt             | • Seitenschutzleisten                                 |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert           | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar              |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar              | • Sitz vorn rechts umklappbar                         |
| • Sitz vorn rechts, Lehne klappbar              | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                       |
| • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag        | • Start/Stop-Anlage                                   |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe          | • Technik-Paket                                       |
| • Türgriffe außen verchromt                     | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden                |
| • Wegfahrsperre                                 | • Wärmeschutzverglasung                               |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung         |                                                       |



## Sonderausstattung

- |                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • Ablagegalerie                              | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                       |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Einparkhilfe hinten                                                   |
| • Fensterheber elektrisch hinten             | • Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischeranlage |
| • Klima-Komfort-Paket                        | • Metallic-Lackierung                                                   |
| • Reserverad in Fahrbereifung                | • Seitenairbag vorn                                                     |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos


















|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |



|                                                    |                                       |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| tragsteller ist:                                   | Leasingnehmer, dies ist kein Eigentum |                        |
| wendungsbestimmung                                 | 01                                    |                        |
|                                                    | VF1KW41B153678737                     |                        |
| malige Zulassung am:                               | 23.03.2016                            | A6 - Genehmigungsdatum |
| nehmungsgrundlage                                  | EG-Betriebserlaubnis                  |                        |
| nehmungsnummer                                     | e2*2001/116*0364*37                   |                        |
|                                                    |                                       |                        |
| ationaler Code                                     |                                       |                        |
| asse / Fahrzeugart                                 | M1/Personenkraftwagen                 |                        |
| ke                                                 | RENAULT                               |                        |
| ndelsbezeichnung                                   | KANGOO                                |                        |
| el/Variante/Version                                | W/KW41/KW41B1                         |                        |
| ahl der Vorzulassungen                             | 0                                     |                        |
| lage                                               |                                       |                        |
| r/Die Übereinstimmungsbescheinigung                |                                       |                        |
| Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes |                                       |                        |





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)





Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)