



Opel Insignia Innovation

EZ 09/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 134.527km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d-T, INNOVATION, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN W0VZT8EG7L1029647	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.527km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.328km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)



(2 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	180	Heckklappe	85
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Bluetooth Audio-Streaming	• Bremsassistent
• Dach, Design-Ausführung (Chrom)	• Drehzahlmesser
• Einstiegsleisten mit Schriftzug	• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Ergonomiesitz vorn links	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Feststellbremse elektrisch	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Frontkamera	• Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)

• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reifen 225/55 R17 ..W	• Reifendruckwarner
• Rußpartikelfilter	• Seitenairbag vorn
• Sicht-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Voll-LED (IntelliLux)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Fahrassistenz-System: Abstandswarner	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Luftfeuchtesensor
• Audiobedienung am Lenkrad	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Sonderlackierung Schnee-Weiß	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)