

BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 IM SPORT MILD-HYBRID 153 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA11GV0X0CV12122



Beschreibung




	Zulassungsdatum 30/04/2025	Laufleistung 61017 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 153	Hubraum 1998
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 140 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
002	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair
			
003	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair

			
004	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
			
005	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
006	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Smart Repair
			
007	Felge / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
			
008	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
			
009	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel




010

Schwellerabdeckung / Rechts

Lackiert : Ja

Kratzer

Lackieren



011

Stoßfänger / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel



012

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
 ☐ Ersatzrad
 ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
 ☐ In-Car-Werkzeuge
 ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
 ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
 ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Pannenset
 ☐ Serviceheft
 ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	4 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche Nothilfe



Fehlteile/Zubehör / Kompressor Nothilfe



Fehlteile/Zubehör / Laderaumabdeckung



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle




Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag

