



Toyota Verso-S Club

EZ 09/2014 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 82.552km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso-S Club [DE - Van5 1.3 EU5, Club, 2011 - 2015]		
Kategorie Van	FIN JTDKJ3C3501042199	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.552km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.329 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Anderer Schaden

Kratzer

Anderer Schaden



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	95		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn und hinten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT

- Multimedia-System mit Rückfahrkamera und Bordcomputer

- Original Fahrzeug Farbe: GREYISH BLUE

- Rückfahrkamera

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektrisch

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)

- Wärmeschutzverglasung getönt

- Nebelscheinwerfer

- Reifen-Reparaturkit

- Rücksitz klappbar

- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Seitenscheiben hinten abgedunkelt

- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen

- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

- Sonnenschutzrollo elektr. für Panorama-Glasdach

- Navigationssystem (Touch & Go)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)




Rad (Anderer Schaden): Farbe am Reifen



Rad (Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Farbe am Reifen



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)