



Renault Master L2H2 3,3t

EZ 07/2022 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 61.969km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 94***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master L2H2 3,3t [DE - HKb4 3,3t BLUE dCi 145 FAP ENERGY VI, L2H2 (9-Sitzer) M1, (Facelift 2) 2021]		
Kategorie Van	FIN VF1ML000X69250387	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 61.969km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro VI	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 280g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 10.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 107 kW BLUE dCi Diesel FAP Energy KAT
- Radstand 3682 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 185 A
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Modellpflege (2)
- PKW-Zulassung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional

- | | |
|--|---|
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Tagfahrlicht LED | • Verzurrösen Laderaumboden |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution / DAB+) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage |
| • Licht- und Regensensor | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.07.2022	3333	AZA00230 8	2	1	107/3500	154
MI		AF	5548	-	2070	-
VFINL000X69250387		0	2482	-	-	2361
RENAULT					100	-
ML			280	3300	3300	
JM			1850	2100	-	
00AC6EP012D3T0			1850	2100	-	
			80	2625	71	
MASTER			2500	750	9	-
RENAULT (F)			225/65 R16 C 112/110R			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/65 R16 C 112/110R			
Mehrzweckfahrzeug			-			
59S/2009*2019/1939E					0	
EUROVI; E; M; N			e2*2007/46*0022*34			
Diesel			31.03.2022	R	GN296736	
0002	66E0	2299				
NW.AHK LT. EGTG*						

[illegible]

Eigentliche Bauteileliste		Zusatz		Zusammenfassung	
Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Menge	Einheit
1.	1. Bauteil	1000	Stück	1000	Stück
2.	2. Bauteil	500	Stück	500	Stück
3.	3. Bauteil	250	Stück	250	Stück
4.	4. Bauteil	125	Stück	125	Stück
5.	5. Bauteil	62,5	Stück	62,5	Stück
6.	6. Bauteil	31,25	Stück	31,25	Stück
7.	7. Bauteil	15,625	Stück	15,625	Stück
8.	8. Bauteil	7,8125	Stück	7,8125	Stück
9.	9. Bauteil	3,90625	Stück	3,90625	Stück
10.	10. Bauteil	1,953125	Stück	1,953125	Stück
11.	11. Bauteil	0,9765625	Stück	0,9765625	Stück
12.	12. Bauteil	0,48828125	Stück	0,48828125	Stück
13.	13. Bauteil	0,244140625	Stück	0,244140625	Stück
14.	14. Bauteil	0,1220703125	Stück	0,1220703125	Stück
15.	15. Bauteil	0,06103515625	Stück	0,06103515625	Stück
16.	16. Bauteil	0,030517578125	Stück	0,030517578125	Stück
17.	17. Bauteil	0,0152587890625	Stück	0,0152587890625	Stück
18.	18. Bauteil	0,00762939453125	Stück	0,00762939453125	Stück
19.	19. Bauteil	0,003814697265625	Stück	0,003814697265625	Stück
20.	20. Bauteil	0,0019073486328125	Stück	0,0019073486328125	Stück
21.	21. Bauteil	0,00095367431640625	Stück	0,00095367431640625	Stück
22.	22. Bauteil	0,000476837158203125	Stück	0,000476837158203125	Stück
23.	23. Bauteil	0,0002384185791015625	Stück	0,0002384185791015625	Stück
24.	24. Bauteil	0,00011920928955078125	Stück	0,00011920928955078125	Stück
25.	25. Bauteil	0,000059604644775390625	Stück	0,000059604644775390625	Stück
26.	26. Bauteil	0,0000298023223876953125	Stück	0,0000298023223876953125	Stück
27.	27. Bauteil	0,00001490116119384765625	Stück	0,00001490116119384765625	Stück
28.	28. Bauteil	0,000007450580596923828125	Stück	0,000007450580596923828125	Stück
29.	29. Bauteil	0,0000037252902984619140625	Stück	0,0000037252902984619140625	Stück
30.	30. Bauteil	0,00000186264514923095703125	Stück	0,00000186264514923095703125	Stück
31.	31. Bauteil	0,000000931322574615478515625	Stück	0,000000931322574615478515625	Stück
32.	32. Bauteil	0,0000004656612873077392578125	Stück	0,0000004656612873077392578125	Stück
33.	33. Bauteil	0,00000023283064365386962890625	Stück	0,00000023283064365386962890625	Stück
34.	34. Bauteil	0,000000116415321826934814453125	Stück	0,000000116415321826934814453125	Stück
35.	35. Bauteil	0,0000000582076609134674072265625	Stück	0,0000000582076609134674072265625	Stück
36.	36. Bauteil	0,00000002910383045673370361328125	Stück	0,00000002910383045673370361328125	Stück
37.	37. Bauteil	0,000000014551915228366851806640625	Stück	0,000000014551915228366851806640625	Stück
38.	38. Bauteil	0,0000000072759576141834259033203125	Stück	0,0000000072759576141834259033203125	Stück
39.	39. Bauteil	0,00000000363797880709171295166015625	Stück	0,00000000363797880709171295166015625	Stück
40.	40. Bauteil	0,000000001818989403545856475830078125	Stück	0,000000001818989403545856475830078125	Stück
41.	41. Bauteil	0,0000000009094947017729282379150390625	Stück	0,0000000009094947017729282379150390625	Stück
42.	42. Bauteil	0,00000000045474735088646411895751953125	Stück	0,00000000045474735088646411895751953125	Stück
43.	43. Bauteil				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)