



Mercedes-Benz 220/250/300 d EDITION kompakt

EZ 06/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 150.834km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250/300 d EDITION kompakt [DE - Bs4 V 250 d EU6d-T, kompakt Edition, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WDF44781113619982	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.834km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.735km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	255 
Motorhaube	380 	Heckklappe	160
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Edition
- Einstiegsleuchten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriffe im Fond
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außentemperaturanzeige
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege

• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• PKW-Zulassung	• Park-Paket
• Radstand 3200 mm	• Rückspiegel innen
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Zul. Gesamtgewicht 3,10 t	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Metallic-Lackierung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Wärmeschutzverglasung	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Bremssystem mit ABS+ASR
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Gurtstraffer	• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• PTC Heater	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
• Start/Stop-Anlage Motor	• Wegfahrsperre
• Tagfahrlicht	• Partikelfilter
• Antriebsart: Heckantrieb	• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	• Sport-Fahrwerk



Sonderausstattung

• AMG-Line	• Akustik-Paket
• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	• Anhängelast 2500 kg
• Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot	• Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
• Dachkantenspoiler AMG	• Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz

• Design-Paket Interieur	• Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
• Fahrassistenz-Paket	• Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
• Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)	• Frontschürze AMG
• Fußmatten Fahrerhaus: Velours AMG	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Heckscheibe aufstellbar
• Infotainment-System: Remote Online	• Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenraumlicht-Paket
• Intelligent Light System LED	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Kraftstofftank: vergrößert	• PRE-SAFE-System
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
• Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet	• Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)	• Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
• Dachreling (Aluminium eloxiert)	• Schiebetür links elektrisch
• Schiebetür rechts elektrisch	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
• Audio-Navigationssystem: COMAND Online	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung	• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic
• Zusatzheizung (Warmwasser)	• Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

31633

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)