



BMW 220 d Advantage

EZ 10/2018 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 149.573km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 220 d Advantage [DE - Ca2 220 d EU6, Advantage, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBA2N71010VB05974	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 149.573km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 31.603km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	145
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 2-türig
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Licht- und Regensensor

• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer LED
• Nichtraucher-Paket	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Leuchtweitenregelung (automatisch)
• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ	



Sonderausstattung

• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Business-Paket
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Open-Air-Paket	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Spiegel-Paket
• Audio-Navigationssystem Business	• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Sitzheizung vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Sound-System Harman-Kardon	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Windschutz (Cabrio)	• Lenkrad heizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)