



Toyota Avensis Business Edition

EZ 02/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 199.058km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Avensis Business Edition [DE - Kb5 2.0 D-4D EU6, Business Edition, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN SB1ET76L40E011128	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.058km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 180.000km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm) Kerben	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Kerben, Korrosion, Gebrauchsspuren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Navigationssystem (Touch 2 & Go)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Comfort-Paket Plus
- Design-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW D-4D KAT
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor

• Seitenairbag	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara	• Tagfahrlicht LED
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)	• Scheibenwischerenteiser vorn
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Multi-Funktions-Display (TFT)
• Sitzheizung vorn	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Toyota Safety Sense	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)	• Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)	• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Bi-LED-Scheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
• Nebelscheinwerfer	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Audiobedienung am Lenkrad	• 6 Lautsprecher
• Freisprechanlage Bluetooth	• Bluetooth-Schnittstelle
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Rückfahrkamera
• Original Fahrzeug Farbe: AVANT GARDE BRONZE	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Check durchgeführt Kilometerstand: 170.10 Datum: 07.11.2019 Autohaus Bernd Förster GmbH & Co. KG Ⓢ TOYOTA-Vertragshändler Beethovenstr. 16 12345 Berlin Telefon 030 123 456 78 Fax 030 123 456 78	Check durchgeführt Kilometerstand: 170.10 Datum: 07.11.2019 Autohaus Bernd Förster GmbH & Co. KG Ⓢ TOYOTA-Vertragshändler Beethovenstr. 16 12345 Berlin Telefon 030 123 456 78 Fax 030 123 456 78	Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:	Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:
Check durchgeführt Kilometerstand: 170.10 Datum: 07.11.2019 Autohaus Bernd Förster GmbH & Co. KG Ⓢ TOYOTA-Vertragshändler Beethovenstr. 16 12345 Berlin Telefon 030 123 456 78 Fax 030 123 456 78	Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:	Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:	Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:
Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:	Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:	Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:	Check durchgeführt Kilometerstand: Datum:

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Rad (Kerben)



Dach (Delle, Verformung, Anderer Schaden): Mehrere Dellen auf dem Dach



Dach (Delle, Verformung, Anderer Schaden): Mehrere Dellen auf dem Dach



Dach (Delle, Verformung, Anderer Schaden): Mehrere Dellen auf dem Dach



Dach (Delle, Verformung, Anderer Schaden): Mehrere Dellen auf dem Dach



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)