



Peugeot 308 Allure

EZ 02/2024 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 114.957km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Allure [DE - Kb5 1.5 BlueHDi 130 EU6d, Allure, 2021 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN VR3FCYHZTPY674431	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.957km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.095km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Adblue leuchtet ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossenRundum Klebe Reste

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

• Getriebe Automatik - (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckschürze, schwarz glänzend
• Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kartentasche an Vordersitze	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kühlergrill schwarz verchromt	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)	• Navigationssystem i-Connect Advanced
• Parkbremse elektrisch	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Eco-LED
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Start/Stop-Anlage
• Startanlage Keyless System	• Tagfahrlicht LED
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
• Komfortsitz vorn links	



Sonderausstattung

• Drive-Assist-Paket Plus	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Komfort-Paket	• Sonderlackierung Okenit-Weiß Metallic
• Surrounding-Paket	• Winter-Paket
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	• Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
• Sitzheizung vorn	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Komfortsitz vorn links	• Innenausstattung: Ziernähte farbig
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Einparkhilfe vorn
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	• Alarmanlage und Safesicherung

- | | |
|--|--|
| • Alarmanlage | • Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA) | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) |
| • Sitzheizung vorn | • Komfortsitz vorn links |
| • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrentür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)