



Skoda Yeti Ambition Plus Edition

EZ 02/2012 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 120.153km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Ambition Plus Edition [DE - SUV5 1.2 TSI EU5, Ambition Plus Edition, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJF75LXC6060268	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.153km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 85.263km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2012	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Doppel-Sonnenblenden
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Leseleuchte
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Multifunktionsanzeige

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher |
| • Radstand 2578 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzsystem im Fond (Varioflex) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Türen mit Warnleuchte | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Zentralverriegelung |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Maxi-DOT Display |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Verglasung getönt |
| • Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Laderaumboden variabel | • Multimediabuchse in Mittelkonsole |
| • Panoramadach / Ausstelldach (Glas) | • Sonderlackierung Candy-weiss uni |
| • Triebwerkunterschutz | • Kurvenlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Wasserstandsanzeige SRA / SWA |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Service-Nachweis

Datum: _____

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle DQ1 verwenden	☒	☐	Service durchgeführt
Inspektions-Service	☒	☐	
Intervall-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒	
Kühlfüllstandswechsel	☐	☒	
Ständerarmwechsel	☐	☒	
Luftfilterwechsel	☐	☒	
Öl und Öl-Pump im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒	

Stempel: SEITZ Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: _____ Datum: 12.7.2018

(Je nach Fahrzeugtyp und Service-Intervall-Angebot)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie Teile, verwenden Sie eventuelle Schäden - Seite 28, Karosserieschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: _____

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle DQ1 verwenden	☒	☐	Service durchgeführt
Inspektions-Service	☒	☐	
Intervall-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒	
Kühlfüllstandswechsel	☐	☒	
Ständerarmwechsel	☐	☒	
Luftfilterwechsel	☐	☒	
Öl und Öl-Pump im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒	

Stempel: SEITZ Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: 36.613 Datum: 12.04.2018

(Je nach Fahrzeugtyp und Service-Intervall-Angebot)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie Teile, verwenden Sie eventuelle Schäden - Seite 28, Karosserieschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 20.6.21

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand
Motorölwechsel	☒	☐	PS 267
Motoröl für variable Service-Intervalle DQ1 verwenden	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt
Intervall-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒	
Kühlfüllstandswechsel	☐	☒	
Ständerarmwechsel	☐	☒	
Luftfilterwechsel	☐	☒	
Öl und Öl-Pump im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☒	

Stempel: SEITZ Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: _____ Datum: _____

(Je nach Fahrzeugtyp und Service-Intervall-Angebot)

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie Teile, verwenden Sie eventuelle Schäden - Seite 28, Karosserieschutz der Karosserie prüfen.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)