



Renault Espace Elysée

EZ 01/2018 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 159.192km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Espace Elysée [DE - Van5 1.8 TCe 225 Energy EU6, Elysée, 2017 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF1RFC00259938784	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.192km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.027km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	290 	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Anti-Submarining-Airbag im Fond	• Antischlupfregelung (ASR)
• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel schwarz hochglänzend	• Bremsassistent
• City-Paket	• Coming-Home-Lichtfunktion
• Eco Mode (Fahrmodusschalter)	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Frontscheibe Akustikglas
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten

• Kopf-Airbag-System vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Licht- und Regensensor
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Mittelkonsole	• Motor 1,8 Ltr. - 165 kW TCE Energy
• Panorama-Frontscheibe	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben
• Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar	• Safety Plus-Paket
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheinwerfer Full-LED
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Steckdose (12V-Anschluß) 3. Sitzreihe	• Sun Plus-Paket
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen (8,7 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2. Sitzreihe
• Visio Plus-Paket	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	• Rückfahrkamera
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Sitze vorn mit Massagefunktion
• Lendenwirbelstütze vorn	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe (Sun-Protect)
• Frontscheibe reflektierend	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ	



Sonderausstattung

• 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen	• Cruising-Paket
• Metallic-Lackierung	• Multi-Sense 4Control-Paket
• Head-up-Display	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt

- Allradlenkung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















28.01.2018	3333	BHJ000167	2	1	165/6500	224
M1		AB	4857		1066	
VF1RFCD02589338784			1675		1724 - 1861	
RENAULT		8		80		
RFC			153	2383	2393	
JE4			1170	1362		
M1BA00107000			1170	1362		
			76	3750	67	
ESPACE			2000	750	7	
RENAULT (F)			235/65 R17 (164)V			
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.			235/65 R17 (164)V			
Schräghecklimousine						
715/2007*2015/646W/EG			Schwarz/Schwarz		3/8	
EURO6,Wp/Pl/Ci: M, N1 I			e2*2007/48*0470*07			
Benzin			12.12.2017	K	EW666062	
0001		36W0	1798			
WW.AHKLT. EGTG**						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)