



Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvedčenie o registraci – Časť II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II /
 Αδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II /
 Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II /
 Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de immatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II /
 Reģistrēointodststs. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

A	Amtliches Kennzeichen			
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	13.02.2019	(1) Anzahl der Vorhalter	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname			
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)			
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung			
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			
I	Datum	15.07.2019		



33049 PADERBORN
I.A.

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

FL 071196

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

[illegible]

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr.

02

lik

Parte I /
/
Sypozycji
n. Partie I /
aplicib.
/ Certificat
stracyjni.
e Partie I /
/

A Am

C1.

C1.

C1.

XN

(0)

I Datum:

15.07.2019

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

B	13.02.19	2.1	8004	2.2	ASY003759
J	M1	4	AC		
E	TMBJR9NE3K0134247	3	-		
D.1	SKODA				
	5E				
D.2	ACDADAXO				
	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1C7B				
	-				
D.3	OCTAVIA				
2	SKODA (CZ)				
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				
	Kombilimousine				
V.9	715/2007*2017/1347AG				
14	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1				
P.3	Benzin				
10	0001	141	36AG	P1	1498
22	7.2/8.2:+24 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug				
	kombination:3387kg*ww.AHK				
	lt.EGTG*				

L	2	9	01	P.2 P.4	110 /5000	T	214
18	4667-4785	19	1814				
20	1451-1495	G	1317				
12	-	13	75	Q	-		
V.7	148	F.1	1887	F.2	1887		
7.1	940	7.2	980	7.3	-		
8.1	940	8.2	980	8.3	-		
U.1	74	U.2	3750	U.3	68		
O.1	1500	O.2	650	S.1	5	S.2	-
15.1	225/45 R17 91W						
15.2	225/45 R17 91W						
15.3	-						
R	GRAU	11	7/-				
K I	e8*2007/46*0318*05						
6	12.12.18	17	K	16	FL071196		
21							

Nächste
HU TÜV NORD
03 2024
TÜV NORD Mobilität

gelassene Eintragungen)
KUS f L
Durchführung der nächsten HU
MRZ 2026
E 0148-00517

KUS
Durchführung der nächsten HU
MRZ 2028
E 0148-02071

Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen
(Dokument nur
unbeschädigt gültig)

J6YK8U49

Der Landrat des
Kreises Paderborn
-Zulassungsbehörde-
Im Auftrag

seewer
Unterschrift



Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

Jungerling X1346750000000



2 3 4 4 6 4 1 3 2

BUNDES-DRUCKEREI 2017

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



ZBI 234464132




Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:				
	4 Lautsprecher zusätzlich Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Bordcomputer Einparkhilfe hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fensterheber elektrisch hinten Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckscheibenwischer Innenspiegel mit Abblendautomatik Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Kopfstützen hinten Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts LM-Felgen Mittelarmlehne vorn Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT Multifunktionsanzeige Reifen-Reparaturkit Rußpartikelfilter Scheibenwaschdüsen heizbar Sitz vorn links höhenverstellbar Sitzheizung vorn Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht LED Wegfahrsperre	8 Lautsprecher Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel Wagenfarbe Bremsassistent Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Fensterheber elektrisch vorn Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Infotainment-Paket Bolero Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Knieairbag Fahrerseite Kopfstützen vorn Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Maxi-DOT Display Mittelkonsole Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP Seitenairbag vorn Sitz vorn rechts höhenverstellbar SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und And.. Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau.. Verglasung getönt Zentralverriegelung	Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/La.. Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. anklappbar Ausstattungs-Paket: Green tec Brillenfach Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fußraumbeluchtung vorn und hinten Heckleuchten LED Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A.. Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System Lendenwirbelstütze Sitz vorn links Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar Mittelarmlehne hinten Modellpflege Multi-Communication-System SmartGate Otto-Partikelfilter (OPF) Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 Schalt-/Wählhebelgriff Leder Servolenkung elektronisch (Servotronic) Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder Sonnenblende rechts mit Spiegel Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo.. Verzurrösen Koffer-/Laderaum		
	Sonderausstattung:				
	Chromzierleisten an Seitenfenstern Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Metallic-Lackierung Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Einparkhilfe vorn und hinten Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Rückfahrkamera Schließ-/Startsystem Kessy	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kof.. Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilu.. Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..		
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 03.09.2026 - Gültig bis 76647 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	ja	-	-	0,00 €
	(U) Nachlackierung -> Fondseite hinten rechts (0,00 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Fondseite links - SmartRepair	
(U) Fondseite rechts - Instands. und lackieren	
Kratzer Innenverkleidung	
Licht hinten links - polieren	
Motorhaube - auslegen & polieren	
Stoßfänger hinten - SmartRepair (1)	
Tür hinten links - auslegen & polieren	
Tür hinten links - SmartRepair	
Tür hinten rechts - auslegen & polieren	
Tür hinten rechts - SmartRepair (2)	
Tür vorne links - auslegen & polieren	
Tür vorne links - auslegen & polieren	
Tür vorne rechts - auslegen & polieren	
Zwischensumme	

Bemerkung zum optischen Zustand:

zu (1): 3 Stellen; zu (2): 3 Stellen;

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Aufbereitung

Außenspiegel Blinkerglas erneuern

Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	
---------------	--

0,00 €

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/45R17	4,00 mm (Dunlop)	4,00 mm (Dunlop)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/45R17	4,00 mm (Dunlop)	4,00 mm (Dunlop)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Reifen hinten	HL	HR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Bemerkung			Ausstattung ER
			kein Ersatzrad

Endbetrag

Optischer Zustand

Technischer Zustand

Fehlteile und Dienstleistungen

Endbetrag (Netto)

19 % Mehrwertsteuer

Endbetrag (Brutto)	
---------------------------	--

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
				0,00 €
(U) Nachlackierung -> Fondseite hinten rechts (0,00 €)				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	180.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Octavia Combi Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden





VIN: TMBJR9NE3K0134247


Kilometerstand: 76.647 km

Erstzulassung: 13.02.2019

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1







ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Octavia Combi Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBJR9NE3K0134247
Kilometerstand: 76.647 km
Erstzulassung: 13.02.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Tür hinten links - SmartRepair




Tür vorne links - auslegen & polieren



Tür vorne links - auslegen & polieren



Tür hinten links - auslegen & polieren



Motorhaube - auslegen & polieren



Motorhaube - auslegen & polieren



Außenspiegel Blinkerglas erneuern



Tür vorne rechts - auslegen & polieren



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - auslegen & polieren



Fondseite rechts - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Fondseite links - SmartRepair



Licht hinten links - polieren



Kratzer Innenverkleidung



Kratzer Innenverkleidung