



Hyundai i30 Intro Edition

EZ 09/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 149.253km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 Intro Edition [DE - Kb5 1.6 CRDi EU6d-T, Intro Edition (DPF), (Facelift) 2020 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN TMAH381AGMJ077272	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 149.253km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.048km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Laut Einlieferer 2. Schlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent
- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)

• Fahrer-Informationssystem (Display 7,0 Zoll)	• Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Frontscheibe wärmedämmend	• Funktions-Paket
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäck-/Laderaumleuchte
• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kombi-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill mit Chromrand	• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchte	• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CRDi KAT (1598 ccm)
• Motorhaubenisolierung	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM SILVER	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Service-System: Remote Services (Blue Link)
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

- Panorama-Schiebedach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.09.2020	1349	AEC000403	2	1	85/4000	192
M1	AC		4585-4585	1795-1795		
TMH381AGMJ07272	5		1465-1465	1445-1603		
Hyundai			80			
PDE			123	1950	1950	
F5D21			1050	980		
D72B21			1050	980		
			74	3000	69	
i 30			1500	650	5	
Hyundai Motor (CZ)			205/55R16	91H		
Fz.z.Pers.baf.b. 8 Spl.			205/55R16	91H		
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DG			7			
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			2007/46*1075*05			
Diesel			27.04.2020	EX763185		
0002	36DG	1598				
20:BIS 1475*						

[illegible][illegible]

120.000-km-Wartung

Durchlaufzeit nach 30.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

708048

22.08.24

Kilometerstand

Datum



HYUNDAI

2063

E hoch 5 GmbH

Hmmservicel 105 142 06132/99 15-0

66497 Contwig

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner: Fachwerkstatt
(Dampli/Überschitt)

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:

30.000 km oder 2 Jahre nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand

738048

weiter Datum

08/26

150.000-km-Wartung

Durchlaufzeit nach 45.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand

Datum



HYUNDAI

2063

E hoch 5 GmbH

Hmmservicel 105 142 06132/99 15-0

66497 Contwig

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner: Fachwerkstatt
(Dampli/Überschitt)

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:

45.000 km oder 2 Jahre nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand

738048

weiter Datum

08/26

90.000-km-Wartung

Durchzufahren nach 90.000 km Fahrleistung oder 2 Jahren nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

77852 26.07.23
Kilometer Datum
HYUNDAI E 2063
E Hoch 3 GmbH
Pferseiler Str. 505 • Tel. 06332/9911-0
66497 Contwig

Ausgeführt bei HYUNDAI Service Partner, Fachwerkstatt
Steinweg/Lebenshilfe

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
90.000 km oder 2 Jahren nach der vorangehenden Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand 107000
07/25



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)