



Mercedes-Benz B 220 CDI / d 4Matic

EZ 03/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 147.246km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 220 CDI / d 4Matic [DE - Van5 B 220 CDI / d EU6, 4Matic Urban, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WDD2462051J323099	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.246km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.508km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurösen

• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege
• Motor 2,1 Ltr. - 130 kW CDI KAT	• Parameterlenkung
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Innenhimmel schwarz	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik	• Getränkehalter vorn (doppelt)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Abgasanlage 2-flutig
• Bremsassistent	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Tempomat	• Tagfahrlicht LED
• Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU - MET.	



Sonderausstattung


• Easy-Vario-System	• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Klima-Komfort-Paket
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
• Memory-Paket	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Night-Paket	• Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer LED High Performance
• Seitenairbag (Sidebag) hinten	• Spiegel-Paket
• Gepäckraum-Paket	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)	• Sitzlehne vorn rechts klappbar
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
• Sitzheizung vorn	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)