



Opel Meriva Edition

EZ 03/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 119.997km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Edition [DE - Van5 1.4 EU6, Edition, (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9EC3F4143304	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.997km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.516km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	360 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	75 	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motorabdeckung klappert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Kopfstützen vorn	• Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Drehzahlmesser
• Einzelsitze hinten außen verstellbar	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Feststellbremse elektrisch
• Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor	• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• Mittelkonsole FlexRail	• Modellpflege
• Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V	• Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|---|
| • Reifendruckwarner | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Original Fahrzeug Farbe: Plat.Anthr./RoGrey/0J:silbergr |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Tagfahrlicht LED |
| • Heckleuchten LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















1	35.03.2015	0035	AL092077	02	01	0074/56000	R73
2	M1	AP			04300		1812
3	W0LED9EC3F4143304		S		1615	001393	
4	OPFL					00075	
5	B-D MONOCAR B				0145	001905	001905
6	EACTA11				01000	00950	
7	EXIGSEK005				01000	00950	
8					074	03750	04 071
9	MERIVA				00700	00670	005
10	OPFL				195/65 R15 91H		
11	PZ - PERB REF. N. B SPL				195/65 R15 91H		
12	HEINZSCHWABE EUG						
13	715/2007*630/2012W				GRAN		7
14	EUROG/WPI/CI/ M. N. 1				442007/46*0165*12		
15	BENZIN				06.02.2015	X	WS1592-02
16	Q001	1600	01399				
17	F 1/F 2/REF ANWANDERTEILIER 1978*7/2-1030 B ANH.NET						
18	R*O.TIRRO R15 101 STEIG.1270N. TUL. GRS.-MASTEL D. TU						
19	GR.MB. 2650 R2 R15 121 STEIG.121.MAX.121.VW.AMY 17.						
20	EGT-DATUM SUN EMISSIONSKLASSE 30.03.2015***						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrrertür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)