



VOLKSWAGEN Passat
Passat Alltrack 2.0 TDI SCR 4Motion DSG
(BMT)

FIN - NR WVVZZZ3CZGE208150



Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2026-07-01	3	2	145200 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
2024-06-11	124008	2016-04-19	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Kunde		Mechanisches Grading	
Inspektionsdatum / Ort		Kosmetische Bewertung	2

Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Differenzbesteuert
Treibstoff	Diesel	Straßentauglich	Yes
Farbe	Weiß	Anzahl der Türen	5
Motorgröße CC	1968	Sitzbezug	Leder
Karosserie Form	Kombi	Antriebsart	Allrad permanent
NEFZ CO2 - Bewertung (q/km)	135	Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Automatik		
Service - Historie	124008	Ankunftsdatum	2026-07-16


Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar	vorhanden	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein




Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Ausstattung

ABS	AHK	AUX-Anschluss	Airbag
Ambientebeleuchtung	Android Auto	AppleCarPlay	Außenspiegel beheizbar
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. einstellbar	Bluetooth	DPF
Dachreling	ESP	Elektr. Heckklappe	Elektr. Sitze
Geteilte Rücksitzbank	Getönte Scheiben	LED Scheinwerfer	LMF
Lederlenkrad	Massagesitze	Müdigkeitserkennung	Navigation
Nebelscheinwerfer	Notfallbremsassistent	PDC hinten	PDC vorne
Radio	Rückfahrkamera	Tageskilometerzähler	Tempomat
USB-Anschluss	ZV + FB	Zentralverriegelung	

Ausstattungsinformationen


Leichtmetallfelgengröße	17	Klimaanlage	3-Zonen Klimaautomatik
Sitzheizung	Vorne	Anhängerkupplungstyp	Schwenkbar

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	5	Reifentiefe vorne rechts	5
Reifentiefe hinten links	6	Reifentiefe hinten rechts	6

Fahrzeugzustand

4 identified damages



1 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Türkante / Hinten Links	Karosserie / Delle / Dent	
2 Sitzkissen / Vorne Links	Innen / Kratzer	
3 Klinge / Spoiler / Vorne	Farbe / Kratzer / Zeile	
4 Windschutzscheibe / Vorne	Glasbruch / Erweiterung	
5 Other	Farbe / andere	
6 Türkante / Hinten Rechts	Lack / Kratzer / Raster	

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Türkante / Hinten Links
Karosserie / Delle / Dent -



2. Sitzkissen / Vorne Links
Innen / Kratzer -




3. Klinge / Spoiler / Vorne
Farbe / Kratzer / Zeile -



4. Windschutzscheibe / Vorne
Glasbruch / Erweiterung -



5.
Farbe / andere -



6. Türkante / Hinten Rechts
Lack / Kratzer / Raster -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Dieselpartikelfilter	✓	Kontrollleuchte Allrad	✓
Kontrollleuchte Reifendruck	✓	Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓
Serviceleuchte	!		

Gerätetest

Funktion Audiosystem	✓	Funktion Navigationssystem	✓
Funktion Parksensoren / Kameras	✓	Funktion Zentralverriegelung	✓
Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓	Funktion Elektr Fensterheber	✓
Funktion Klimaanlage/Heizung	!	Funktion Sonstige Ausstattung	✓

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	✓
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Hybrid/Elektro

Zustand Ladekabe	NA	Zustand Ladeanschluss	NA
Kontrollleuchte Hybridsystem	NA		

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	✓	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad				
Auffälligkeiten Lenkung		✓		
Motor				
Auffälligkeiten Motorlauf		✓	Auffälligkeiten Motorgeräusche	✓
Auffälligkeiten Rauchmenge Abgasanlage		✓	Auffälligkeiten Gangwechsellvorgang	✓
Bremsen				
Auffälligkeiten Bremssystem		✓		
Kupplung				
Auffälligkeiten Kupplungsbetätigung		NA		
Allgemein				

Testfahrt Status Nicht Durchgeführt

- ✓ Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend
- ! Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.
- NA Nicht zutreffend.
- ⊖ Nicht getestet

erklärung

