



SEAT Leon

Leon ST 1.4 TSI Start&Stop

FIN - NR VSSZZZ5FZJR018485
Aus Kennzeichen FZJR018485



Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2026-10-01	2	2	164551 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
2025-12-08	150706	2017-09-11	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Kunde			
Inspektionsdatum / Ort	2026-07-20 / BCA Heidenheim	Kosmetische Bewertung	4

Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Differenzbesteuert
Treibstoff	Benzin	Straßentauglich	Yes
Farbe	Weiß	Anzahl der Türen	5
Motorgröße CC	1395	Sitzbezug	Stoff
Karosserie Form	Kombi	Antriebsart	Vorderradantrieb
NEFZ CO2 - Bewertung (q/km)	120	Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Manuell		
Service - Historie	150706	Ankunftsdatum	2026-07-13

Fahrzeughistorie & Dokumente




Serviceheft verfügbar	vorhanden	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein

Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder





Ausstattung

ABS	AUX-Anschluss	Abstandswarner	Airbag
Außenspiegel beheizbar	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. einstellbar	Bluetooth
CD	Dachreling	ESP	Geteilte Rücksitzbank
LMF	Lederlenkrad	Navigation	Nebelscheinwerfer
PDC hinten	PDC vorne	Radio	Tageskilometerzähler
Tempomat	USB-Anschluss	ZV + FB	Zentralverriegelung

Ausstattungsinformationen


Leichtmetallfelgenreöße	16	Klimaanlage	2-Zonen Klimaautomatik
Zusätzlicher Rad / Reifensatz	Winterreifen Stahl	Sitzheizung	Vorne

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	7	Reifentiefe vorne rechts	7
Reifentiefe hinten links	8	Reifentiefe hinten rechts	8
Zusätzliches Rad - 1 Reifentiefe	4	Zusätzliches Rad - 2 Reifentiefen	4
Zusätzliches Rad - 3 Reifentiefen	4	Zusätzliches Rad - 4 Reifentiefen	4

Fahrzeugzustand

12 identified damages



4 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Kofferraumpolster / hinten	Innen / Kratzer	
2 Sitzkissen / Vorne Links	Innenraum / Risse	
3 Ecke Stoßstange / Hinten Rechts	Lack / Kratzer / Raster	
4 Heckklappe / hinten	Karosserie / Delle / Hagelschaden	
5 Kotflügel / Hinten Links	Lack / schlechte Verarbeitung	
6 Ecke Stoßstange / Hinten Links	Lack / Kratzer / Raster	
7 Sitzkissen / Vorne Rechts	Innen / Kratzer	
8 Kotflügel / Hinten Rechts	Lack / Kratzer / Raster	
9 Stoßstange / hinten	Lack / Kratzer / Raster	
10 Belüftungsgitter / Hinten - Mitte	Innen / Kratzer	
11 Ecke Stoßstange / Vorne Rechts	Lack / Kratzer / Raster	

12	Tür / Hinten Links	Lack / Kratzer / Raster
13	Kotflügel / Hinten Links	Lack / Kratzer / Raster
14	Säule / Hinten Rechts	Karosserie / Delle / Dent
15	Felge / Hinten Rechts	Aus Karosseriearbeit / Kratzer
16	Haube / Vorn	Karosserie / Delle / Dent

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Kofferraumpolster / hinten
Innen / Kratzer -



2. Sitzkissen / Vorne Links
Innenraum / Risse -



3. Ecke Stoßstange / Hinten Rechts
Lack / Kratzer / Raster -



4. Heckklappe / hinten
Karosserie / Delle / Hagelschaden -




5. Kotflügel / Hinten Links
Lack / schlechte Verarbeitung -



6. Ecke Stoßstange / Hinten Links
Lack / Kratzer / Raster -



7. Sitzkissen / Vorne Rechts
Innen / Kratzer -



8. Kotflügel / Hinten Rechts
Lack / Kratzer / Raster -



9. Stoßstange / hinten
Lack / Kratzer / Raster -



10. Belüftungsgitter / Hinten - Mitte
Innen / Kratzer -



11. Ecke Stoßstange / Vorne Rechts
Lack / Kratzer / Raster -



12. Tür / Hinten Links
Lack / Kratzer / Raster -




13. Kotflügel / Hinten Links
Lack / Kratzer / Raster -



14. Säule / Hinten Rechts
Karosserie / Delle / Dent -



15. Felge / Hinten Rechts
Aus Karosseriearbeit / Kratzer -



16. Haube / Vorn
Karosserie / Delle / Dent -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Reifendruck	✓	Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓
Serviceleuchte	✓		

Gerätetest

Funktion Audiosystem	✓	Funktion Navigationssystem	✓
Funktion Parksensoren / Kameras	✓	Funktion Zentralverriegelung	✓
Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓	Funktion Elektr Fensterheber	✓
Funktion Klimaanlage/Heizung	✓	Funktion Sonstige Ausstattung	!

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	✓
Kontrollleuchte Motor	!		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	!	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge
Abgasanlage



Auffälligkeiten |
Gangwechsellvorgang



Bremse

Auffälligkeiten |
Bremsssystem



Kupplung

Auffälligkeiten |
Kupplungsbetätigung



Allgemein

Testfahrt Status



✓ **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

! **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

NA **Nicht zutreffend.**

☐ **Nicht getestet**

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.

[Benutzerhandbuch](#)