



Toyota Verso SkyView Edition

EZ 08/2014 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 103.456km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso SkyView Edition [DE - Van5 1.8 EU5, Skyview Edition 5-Sitzer, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN NMTDG26R20R069704	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.456km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 147 PS (108 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.203km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	115 
Seitenteil hinten links	125 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	135	Heckklappe	130 
Dach	110 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege

• Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag
• Seitenscheiben hinten abgedunkelt	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
• 6 Lautsprecher	• Freisprechanlage Bluetooth
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Rückfahrkamera
• Außentemperaturanzeige	• Original Fahrzeug Farbe: AVANT GARDE BRONZE



Sonderausstattung

• Comfort-Paket Plus	• Metallic-Lackierung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Einparkhilfe vorn
• Einparkhilfe hinten	• Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Dach (Verformung, Lackschaden)



Dach (Verformung, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Undicht, Kratzer)



Rücklicht (links) (Undicht, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)