



Audi A6 Avant

EZ 06/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 97.595km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, sport, 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF21PN071552	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.595km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.594km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Anderer Schaden



(4 mm)

Kratzer, Kerben



(4 mm)

Kratzer, Kerben



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bedienelemente schwarz matt
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung
- Fondsitzeinlage (3 Sitzplätze)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment
- Karosserie: 4-türig

• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
• Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)	• Mild-Hybrid-Technologie
• Mittelarmlehne vorn	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Multi-Media-Interface MMI Navigation	• Nichtraucher-Paket
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED	• Schienensystem im Gepäckraum
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhythmus	• Sitze vorn manuell einstellbar
• Sportsitze vorn	• Standard-Fahrwerk
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Uni-Lackierung	• Wagenheber
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
• Kraftstofftank: 73 Ltr.	• Sitzheizung vorn
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Getränkehalter hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.06.2023	0588	BSZ024696	02	01	0150/03800	241
M1	AC		04947	-	1886	-
HAUZZZF21PN071552	6		1486	-	001780	-
Audi			-	00095	-	-
F2			0148	002330	2330	
ADTPAF1			01170	01280	-	
			01170	01280	-	
			075	03150	068	
A6 Avant			02000	0750	5	-
AUDI			245/45 R19 102Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45 R19 102Y			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP					9	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			01*2007/46*1801*40			
Hybr.Diesel/E			18.11.2022	K	GS595497	
0010	36AP	01968				
7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUG						
KOMBINATION:4330KG*MM.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK						
LASSE: 27.06.2023*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

27.06.2023

KG 14327

27.06.2023

143 241

WULIN

GS 595497

2023 000000 440012 30000 000 24

0000000 000016 28-00 AL 141

191 00

AUDI AG

24.04.2023

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Vogelkot



Motorhaube (Anderer Schaden): Vogelkot



Rad (Anderer Schaden): Lackschäden



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Vogelkot



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Kratzer)