



Ford C-MAX Cool & Connect

EZ 04/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 76.386km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Cool & Connect [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVJR73386	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.386km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Spezialausführung 2 | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Frontscheibe heizbar |
| • Fußmatten Velours - vorn | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getränkehalter vorn | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













12.04.2019	8566	BEP00033	02	01	0092/06000	187
M1	AF		04379	04190	-	1828
WFOVXXGVCEVJR73386	9		1600	1630	001473	
FORD				00090		
DXA			0152	001925	1925	
B7DA1VX			01005	01005		
5KKB26AAB6A			01005	01005		
			069	03750	066	
C-MAX			01200	0735	5	
FORD (D)			215/55 R16 93H			
FE.2.PERS.BER.B. 8 SPL.			215/55 R16 93H			
MEHRZWECKFANTRUCK						
715/2007/2017/1347AG			GRAU		7	
EURO6;WLTP;AG;PI/CI: M,			013*2007/46*1103*22			
BENZIN			26.09.2018		5	PH140686
0001	36AG	00999				
P-1/F.2: +90 KG B. ANHANGEBETRIEB						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.04.2019*						

[illegible][illegible]