



Skoda Octavia Style

EZ 04/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 171.855km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Style [DE - Kb5 1.2 TSI EU6, Style Green tec, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJB7NE0G0227114	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.855km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 69.357km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(2 mm)

Anderer Schaden, Kratzer

Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer, Anderer Schaden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gang hakt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Gurtstraffer hinten	• Nebelscheinwerfer
• Bremsenergierückgewinnung	• Start/Stop-Anlage
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Maxi-DOT Display	• Gurtstraffer
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC



Sonderausstattung

• Ablage-Paket Plus	• Ausstattungs-Paket: Licht & Design
• Business-Paket Amundsen	• Dachreling eloxiert
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Rückfahrkamera
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
• Halterung Multimedia-Geräte	• Laderaumboden variabel
• Chromzierleisten an Seitenfenstern	• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Leuchtweitenregelung
• Kurvenlicht	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Abbiegelicht
• Nebelscheinwerfer	• Heckleuchten LED

- | | |
|--|--|
| • Reserverad als Notrad | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung |
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Anderer Schaden): Vlies Batterie beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Anderer Schaden, Kratzer): Lackschaden



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



Fahrrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)