



Volkswagen Golf Life

EZ 05/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 103.620km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Life [DE - LimS5 1.5 TSI EU6d-T, Life OPF, 2020 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZCDZLW014274	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.620km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.516km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Life
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen

• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
• Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion	• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW 16V TSI ACT
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	• Nebelschlussleuchte
• Notrufsystem	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)	• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stabilisator vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffschalen außen beleuchtet
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)	• Lautsprecher (7, vorn und hinten)
• Mobile Online Dienste We Connect Plus	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Winter-Paket	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Sprachsteuerungs-System
• App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













25.05.2020	0603	CKM000289	2	81	96	5000	214
M1	AC		4284	4396		1789	
WVWZZZCDLW014274	U	X	1441	1491		1315	
VOLKSWAGEN, VW				80			
CD			124	1800		1000	
ACDPBAX0			960	890			
FM6FM6A1015N4BF0VL1BVR2AG			960	890			
			79	3750		67	
GOLF			1408	650		5	
VOLKSWAGEN-VW			205/55 R16 94V				
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Sp1.			205/55 R16 94V				
Kombi11mousse10E							
715/2007*2018/193206						9/	
EURO6 WLTP DG PI CI M NI I			01*2007/46*2014*02				
Benzin			05.12.19			K	GL409737
0001	36DG	1498					
7.2/3.2+50 B-ANHANGEBETRIEB 0 1:1700 BIS 8% STEIG.+TE							
CHN ZUL GES-MASSE D ZUGKOMBINATION 3200KG-BIS 8% STEIG							
3500*BEI WEKSEITIG MONTIERTER AHK. ESP M SPP7 FAHRD							
YN STABI. SYST F ANH. BEIF. F TEMP 100 KM/H GEM 3 AEND VO							
Z 9 AUSN VO Z STVO*WW AHK IT FGTG*							

Stad Nürnberg
Zulassungsbehörde
Außerbetriebsetzung
10.07.2020

Stad Nürnberg
Zulassungsbehörde
Außerbetriebsetzung
10.07.2020

Stad Nürnberg
Zulassungsbehörde
Außerbetriebsetzung
10.07.2020

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächster Termin:
September 2020

Prüfstellen:
Fahrerseite

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrstüchtigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugestellt.
Das Fahrzeug ist im September 2020 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzutragen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltschutzes.
(9) Es besteht kein Hinweis auf einen Mangel.
(TUV SUD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Parameter (Nennwert in dB)	Links	Rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Arbeitsstoff (%)	Arbeitsstoff (g)
Schwermetalle (Nennwert in dB)	52	216	150	50	23,25	22,7	22
Schwermetalle (Nennwert in dB)	187	186	171	174	25,53	22,7	22
Schwermetalle (Nennwert in dB)	200	193	196	196	25,53	22,7	22

(10) Hinweise:

- Das Fahrzeug ist mit M+S-Bereifung ausgerüstet.
- Nach dem Zeitpunkt der Überprüfung auf der Fahrbahn.

TUV SUD
Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Untersuchungsbefugnisse:
(Sonderprüfungen)
VW - VW - VW - VW

Druck: 100,00 bar
Druck: 100,00 bar

VOLKSWAGEN
EG-Überwachungsbescheinigung

Der Überwachungsbescheinigung ist beizufügen:

1.1. Fahrzeugkategorie (Einzelnummer des Herstellers):
1.2. Typ:
1.3. Bauart:
1.4. Bauart:
1.5. Bauart:
1.6. Bauart:
1.7. Bauart:
1.8. Bauart:
1.9. Bauart:
1.10. Bauart:

2.1. Bauart:
2.2. Bauart:
2.3. Bauart:
2.4. Bauart:
2.5. Bauart:
2.6. Bauart:
2.7. Bauart:
2.8. Bauart:
2.9. Bauart:
2.10. Bauart:

3.1. Bauart:
3.2. Bauart:
3.3. Bauart:
3.4. Bauart:
3.5. Bauart:
3.6. Bauart:
3.7. Bauart:
3.8. Bauart:
3.9. Bauart:
3.10. Bauart:

4.1. Bauart:
4.2. Bauart:
4.3. Bauart:
4.4. Bauart:
4.5. Bauart:
4.6. Bauart:
4.7. Bauart:
4.8. Bauart:
4.9. Bauart:
4.10. Bauart:

5.1. Bauart:
5.2. Bauart:
5.3. Bauart:
5.4. Bauart:
5.5. Bauart:
5.6. Bauart:
5.7. Bauart:
5.8. Bauart:
5.9. Bauart:
5.10. Bauart:

6.1. Bauart:
6.2. Bauart:
6.3. Bauart:
6.4. Bauart:
6.5. Bauart:
6.6. Bauart:
6.7. Bauart:
6.8. Bauart:
6.9. Bauart:
6.10. Bauart:

7.1. Bauart:
7.2. Bauart:
7.3. Bauart:
7.4. Bauart:
7.5. Bauart:
7.6. Bauart:
7.7. Bauart:
7.8. Bauart:
7.9. Bauart:
7.10. Bauart:

8.1. Bauart:
8.2. Bauart:
8.3. Bauart:
8.4. Bauart:
8.5. Bauart:
8.6. Bauart:
8.7. Bauart:
8.8. Bauart:
8.9. Bauart:
8.10. Bauart:

9.1. Bauart:
9.2. Bauart:
9.3. Bauart:
9.4. Bauart:
9.5. Bauart:
9.6. Bauart:
9.7. Bauart:
9.8. Bauart:
9.9. Bauart:
9.10. Bauart:

10.1. Bauart:
10.2. Bauart:
10.3. Bauart:
10.4. Bauart:
10.5. Bauart:
10.6. Bauart:
10.7. Bauart:
10.8. Bauart:
10.9. Bauart:
10.10. Bauart:

11.1. Bauart:
11.2. Bauart:
11.3. Bauart:
11.4. Bauart:
11.5. Bauart:
11.6. Bauart:
11.7. Bauart:
11.8. Bauart:
11.9. Bauart:
11.10. Bauart:

12.1. Bauart:
12.2. Bauart:
12.3. Bauart:
12.4. Bauart:
12.5. Bauart:
12.6. Bauart:
12.7. Bauart:
12.8. Bauart:
12.9. Bauart:
12.10. Bauart:

13.1. Bauart:
13.2. Bauart:
13.3. Bauart:
13.4. Bauart:
13.5. Bauart:
13.6. Bauart:
13.7. Bauart:
13.8. Bauart:
13.9. Bauart:
13.10. Bauart:

14.1. Bauart:
14.2. Bauart:
14.3. Bauart:
14.4. Bauart:
14.5. Bauart:
14.6. Bauart:
14.7. Bauart:
14.8. Bauart:
14.9. Bauart:
14.10. Bauart:

15.1. Bauart:
15.2. Bauart:
15.3. Bauart:
15.4. Bauart:
15.5. Bauart:
15.6. Bauart:
15.7. Bauart:
15.8. Bauart:
15.9. Bauart:
15.10. Bauart:

16.1. Bauart:
16.2. Bauart:
16.3. Bauart:
16.4. Bauart:
16.5. Bauart:
16.6. Bauart:
16.7. Bauart:
16.8. Bauart:
16.9. Bauart:
16.10. Bauart:

17.1. Bauart:
17.2. Bauart:
17.3. Bauart:
17.4. Bauart:
17.5. Bauart:
17.6. Bauart:
17.7. Bauart:
17.8. Bauart:
17.9. Bauart:
17.10. Bauart:

18.1. Bauart:
18.2. Bauart:
18.3. Bauart:
18.4. Bauart:
18.5. Bauart:
18.6. Bauart:
18.7. Bauart:
18.8. Bauart:
18.9. Bauart:
18.10. Bauart:

19.1. Bauart:
19.2. Bauart:
19.3. Bauart:
19.4. Bauart:
19.5. Bauart:
19.6. Bauart:
19.7. Bauart:
19.8. Bauart:
19.9. Bauart:
19.10. Bauart:

20.1. Bauart:
20.2. Bauart:
20.3. Bauart:
20.4. Bauart:
20.5. Bauart:
20.6. Bauart:
20.7. Bauart:
20.8. Bauart:
20.9. Bauart:
20.10. Bauart:

21.1. Bauart:
21.2. Bauart:
21.3. Bauart:
21.4. Bauart:
21.5. Bauart:
21.6. Bauart:
21.7. Bauart:
21.8. Bauart:
21.9. Bauart:
21.10. Bauart:

22.1. Bauart:
22.2. Bauart:
22.3. Bauart:
22.4. Bauart:
22.5. Bauart:
22.6. Bauart:
22.7. Bauart:
22.8. Bauart:
22.9. Bauart:
22.10. Bauart:

23.1. Bauart:
23.2. Bauart:
23.3. Bauart:
23.4. Bauart:
23.5. Bauart:
23.6. Bauart:
23.7. Bauart:
23.8. Bauart:
23.9. Bauart:
23.10. Bauart:

24.1. Bauart:
24.2. Bauart:
24.3. Bauart:
24.4. Bauart:
24.5. Bauart:
24.6. Bauart:
24.7. Bauart:
24.8. Bauart:
24.9. Bauart:
24.10. Bauart:

25.1. Bauart:
25.2. Bauart:
25.3. Bauart:
25.4. Bauart:
25.5. Bauart:
25.6. Bauart:
25.7. Bauart:
25.8. Bauart:
25.9. Bauart:
25.10. Bauart:

26.1. Bauart:
26.2. Bauart:
26.3. Bauart:
26.4. Bauart:
26.5. Bauart:
26.6. Bauart:
26.7. Bauart:
26.8. Bauart:
26.9. Bauart:
26.10. Bauart:

27.1. Bauart:
27.2. Bauart:
27.3. Bauart:
27.4. Bauart:
27.5. Bauart:
27.6. Bauart:
27.7. Bauart:
27.8. Bauart:
27.9. Bauart:
27.10. Bauart:

28.1. Bauart:
28.2. Bauart:
28.3. Bauart:
28.4. Bauart:
28.5. Bauart:
28.6. Bauart:
28.7. Bauart:
28.8. Bauart:
28.9. Bauart:
28.10. Bauart:

29.1. Bauart:
29.2. Bauart:
29.3. Bauart:
29.4. Bauart:
29.5. Bauart:
29.6. Bauart:
29.7. Bauart:
29.8. Bauart:
29.9. Bauart:
29.10. Bauart:

30.1. Bauart:
30.2. Bauart:
30.3. Bauart:
30.4. Bauart:
30.5. Bauart:
30.6. Bauart:
30.7. Bauart:
30.8. Bauart:
30.9. Bauart:
30.10. Bauart:

31.1. Bauart:
31.2. Bauart:
31.3. Bauart:
31.4. Bauart:
31.5. Bauart:
31.6. Bauart:
31.7. Bauart:
31.8. Bauart:
31.9. Bauart:
31.10. Bauart:

32.1. Bauart:
32.2. Bauart:
32.3. Bauart:
32.4. Bauart:
32.5. Bauart:
32.6. Bauart:
32.7. Bauart:
32.8. Bauart:
32.9. Bauart:
32.10. Bauart:

33.1. Bauart:
33.2. Bauart:
33.3. Bauart:
33.4. Bauart:
33.5. Bauart:
33.6. Bauart:
33.7. Bauart:
33.8. Bauart:
33.9. Bauart:
33.10. Bauart:

34.1. Bauart:
34.2. Bauart:
34.3. Bauart:
34.4. Bauart:
34.5. Bauart:
34.6. Bauart:
34.7. Bauart:
34.8. Bauart:
34.9. Bauart:
34.10. Bauart:

35.1. Bauart:
35.2. Bauart:
35.3. Bauart:
35.4. Bauart:
35.5. Bauart:
35.6. Bauart:
35.7. Bauart:
35.8. Bauart:
35.9. Bauart:
35.10. Bauart:

36.1. Bauart:
36.2. Bauart:
36.3. Bauart:
36.4. Bauart:
36.5. Bauart:
36.6. Bauart:
36.7. Bauart:
36.8. Bauart:
36.9. Bauart:
36.10. Bauart:

37.1. Bauart:
37.2. Bauart:
37.3. Bauart:
37.4. Bauart:
37.5. Bauart:
37.6. Bauart:
37.7. Bauart:
37.8. Bauart:
37.9. Bauart:
37.10. Bauart:

38.1. Bauart:
38.2. Bauart:
38.3. Bauart:
38.4. Bauart:
38.5. Bauart:
38.6. Bauart:
38.7. Bauart:
38.8. Bauart:
38.9. Bauart:
38.10. Bauart:

39.1. Bauart:
39.2. Bauart:
39.3. Bauart:
39.4. Bauart:
39.5. Bauart:
39.6. Bauart:
39.7. Bauart:
39.8. Bauart:
39.9. Bauart:
39.10. Bauart:

40.1. Bauart:
40.2. Bauart:
40.3. Bauart:
40.4. Bauart:
40.5. Bauart:
40.6. Bauart:
40.7. Bauart:
40.8. Bauart:
40.9. Bauart:
40.10. Bauart:

41.1. Bauart:
41.2. Bauart:
41.3. Bauart:
41.4. Bauart:
41.5. Bauart:
41.6. Bauart:
41.7. Bauart:
41.8. Bauart:
41.9. Bauart:
41.10. Bauart:

42.1. Bauart:
42.2. Bauart:
42.3. Bauart:
42.4. Bauart:
42.5. Bauart:
42.6. Bauart:
42.7. Bauart:
42.8. Bauart:
42.9. Bauart:
42.10. Bauart:

43.1. Bauart:
43.2. Bauart:
43.3. Bauart:
43.4. Bauart:
43.5. Bauart:
43.6. Bauart:
43.7. Bauart:
43.8. Bauart:
43.9. Bauart:
43.10. Bauart:

44.1. Bauart:
44.2. Bauart:
44.3. Bauart:
44.4. Bauart:
44.5. Bauart:
44.6. Bauart:
44.7. Bauart:
44.8. Bauart:
44.9. Bauart:
44.10. Bauart:

45.1. Bauart:
45.2. Bauart:
45.3. Bauart:
45.4. Bauart:
45.5. Bauart:
45.6. Bauart:
45.7. Bauart:
45.8. Bauart:
45.9. Bauart:
45.10. Bauart:

46.1. Bauart:
46.2. Bauart:
46.3. Bauart:
46.4. Bauart:
46.5. Bauart:
46.6. Bauart:
46.7. Bauart:
46.8. Bauart:
46.9. Bauart:
46.10. Bauart:

47.1. Bauart:
47.2. Bauart:
47.3. Bauart:
47.4. Bauart:
47.5. Bauart:
47.6. Bauart:
47.7. Bauart:
47.8. Bauart:
47.9. Bauart:
47.10. Bauart:

48.1. Bauart:
48.2. Bauart:
48.3. Bauart:
48.4. Bauart:
48.5. Bauart:
48.6. Bauart:
48.7. Bauart:
48.8. Bauart:
48.9. Bauart:
48.10. Bauart:

49.1. Bauart:
49.2. Bauart:
49.3. Bauart:
49.4. Bauart:
49.5. Bauart:
49.6. Bauart:
49.7. Bauart:
49.8. Bauart:
49.9. Bauart:
49.10. Bauart:

50.1. Bauart:
50.2. Bauart:
50.3. Bauart:
50.4. Bauart:
50.5. Bauart:
50.6. Bauart:
50.7. Bauart:
50.8. Bauart:
50.9. Bauart:
50.10. Bauart:

51.1. Bauart:
51.2. Bauart:
51.3. Bauart:
51.4. Bauart:
51.5. Bauart:
51.6. Bauart:
51.7. Bauart:
51.8. Bauart:
51.9. Bauart:
51.10. Bauart:

52.1. Bauart:
52.2. Bauart:
52.3. Bauart:
52.4. Bauart:
52.5. Bauart:
52.6. Bauart:
52.7. Bauart:
52.8. Bauart:
52.9. Bauart:
52.10. Bauart:

53.1. Bauart:
53.2. Bauart:
53.3. Bauart:
53.4. Bauart:
53.5. Bauart:
53.6. Bauart:
53.7. Bauart:
53.8. Bauart:
53.9. Bauart:
53.10. Bauart:

54.1. Bauart:
54.2. Bauart:
54.3. Bauart:
54.4. Bauart:
54.5. Bauart:
54.6. Bauart:
54.7. Bauart:
54.8. Bauart:
54.9. Bauart:
54.10. Bauart:

55.1. Bauart:
55.2. Bauart:
55.3. Bauart:
55.4. Bauart:
55.5. Bauart:
55.6. Bauart:
55.7. Bauart:
55.8. Bauart:
55.9. Bauart:
55.10. Bauart:

56.1. Bauart:
56.2. Bauart:
56.3. Bauart:
56.4. Bauart:
56.5. Bauart:
56.6. Bauart:
56.7. Bauart:
56.8. Bauart:
56.9. Bauart:
56.10. Bauart:

57.1. Bauart:
57.2. Bauart:
57.3. Bauart:
57.4. Bauart:
57.5. Bauart:
57.6. Bauart:
57.7. Bauart:
57.8. Bauart:
57.9. Bauart:
57.10. Bauart:

58.1. Bauart:
58.2. Bauart:
58.3. Bauart:
58.4. Bauart:
58.5. Bauart:
58.6. Bauart:
58.7. Bauart:
58.8. Bauart:
58.9. Bauart:
58.10. Bauart:

59.1. Bauart:
59.2. Bauart:
59.3. Bauart:
59.4. Bauart:
59.5. Bauart:
59.6. Bauart:
59.7. Bauart:
59.8. Bauart:
59.9. Bauart:
59.10. Bauart:

60.1. Bauart:
60.2. Bauart:
60.3. Bauart:
60.4. Bauart:
60.5. Bauart:
60.6. Bauart:
60.7. Bauart:
60.8. Bauart:
60.9. Bauart:
60.10. Bauart:

61.1. Bauart:
61.2. Bauart:
61.3. Bauart:
61.4. Bauart:
61.5. Bauart:
61.6. Bauart:
61.7. Bauart:
61.8. Bauart:
61.9. Bauart:
61.10. Bauart:

62.1. Bauart:
62.2. Bauart:
62.3. Bauart:
62.4. Bauart:
62.5. Bauart:
62.6. Bauart:
62.7. Bauart:
62.8. Bauart:
62.9. Bauart:
62.10. Bauart:

63.1. Bauart:
63.2. Bauart:
63.3. Bauart:
63.4. Bauart:
63.5. Bauart:
63.6. Bauart:
63.7. Bauart:
63.8. Bauart:
63.9. Bauart:
63.10. Bauart:

64.1. Bauart:
64.2. Bauart:
64.3. Bauart:
64.4. Bauart:
64.5. Bauart:
64.6. Bauart:
64.7. Bauart:
64.8. Bauart:
64.9. Bauart:
64.10. Bauart:

65.1. Bauart:
65.2. Bauart:
65.3. Bauart:
65.4. Bauart:
65.5. Bauart:
65.6. Bauart:
65.7. Bauart:
65.8. Bauart:
65.9. Bauart:
65.10. Bauart:

66.1. Bauart:
66.2. Bauart:
66.3. Bauart:
66.4. Bauart:
66.5. Bauart:
66.6. Bauart:
66.7. Bauart:
66.8. Bauart:
66.9. Bauart:
66.10. Bauart:

67.1. Bauart:
67.2. Bauart:
67.3. Bauart:
67.4. Bauart:
67.5. Bauart:
67.6. Bauart:
67.7. Bauart:
67.8. Bauart:
67.9. Bauart:
67.10. Bauart:

68.1. Bauart:
68.2. Bauart:
68.3. Bauart:
68.4. Bauart:
68.5. Bauart:
68.6. Bauart:
68.7. Bauart:
68.8. Bauart:
68.9. Bauart:
68.10. Bauart:

69.1. Bauart:
69.2. Bauart:
69.3. Bauart:
69.4. Bauart:
69.5. Bauart:
69.6. Bauart:
69.7. Bauart:
69.8. Bauart:
69.9. Bauart:
69.10. Bauart:

70.1. Bauart:
70.2. Bauart:
70.3. Bauart:
70.4. Bauart:
70.5. Bauart:
70.6. Bauart:
70.7. Bauart:
70.8. Bauart:
70.9. Bauart:
70.10. Bauart:

71.1. Bauart:
71.2. Bauart:
71.3. Bauart:
71.4. Bauart:
71.5. Bauart:
71.6. Bauart:
71.7. Bauart:
71.8. Bauart:
71.9. Bauart:
71.10. Bauart:

72.1. Bauart:
72.2. Bauart:
72.3. Bauart:
72.4. Bauart:
72.5. Bauart:
72.6. Bauart:
72.7. Bauart:
72.8. Bauart:
72.9. Bauart:
72.10. Bauart:

73.1. Bauart:
73.2. Bauart:
73.3. Bauart:
73.4. Bauart:
73.5. Bauart:
73.6. Bauart:
73.7. Bauart:
73.8. Bauart:
73.9. Bauart:
73.10. Bauart:

74.1. Bauart:
74.2. Bauart:
74.3. Bauart:
74.4. Bauart:
74.5. Bauart:
74.6. Bauart:
74.7. Bauart:
74.8. Bauart:
74.9. Bauart:
74.10. Bauart:

75.1. Bauart:
75.2. Bauart:
75.3. Bauart:
75.4. Bauart:
75.5. Bauart:
75.6. Bauart:
75.7. Bauart:
75.8. Bauart:
75.9. Bauart:
75.10. Bauart:

76.1. Bauart:
76.2. Bauart:
76.3. Bauart:
76.4. Bauart:
76.5. Bauart:
76.6. Bauart:
76.7. Bauart:
76.8. Bauart:
76.9. Bauart:
76.10. Bauart:

77.1. Bauart:
77.2. Bauart:
77.3. Bauart:
77.4. Bauart:
77.5. Bauart:
77.6. Bauart:
77.7. Bauart:
77.8. Bauart:
77.9. Bauart:
77.10. Bauart:

78.1. Bauart:
78.2. Bauart:
78.3. Bauart:
78.4. Bauart:
78.5. Bauart:
78.6. Bauart:
78.7. Bauart:
78.8. Bauart:
78.9. Bauart:
78.10. Bauart:

79.1. Bauart:
79.2. Bauart:
79.3. Bauart:
79.4. Bauart:
79.5. Bauart:
79.6. Bauart:
79.7. Bauart:
79.8. Bauart:
79.9. Bauart:
79.10. Bauart:

80.1. Bauart:
80.2. Bauart:
80.3. Bauart:
80.4. Bauart:
80.5. Bauart:
80.6. Bauart:
80.7. Bauart:
80.8. Bauart:
80.9. Bauart:
80.10. Bauart:

81.1. Bauart:
81.2. Bauart:
81.3. Bauart:
81.4. Bauart:
81.5. Bauart:
81.6. Bauart:
81.7. Bauart:
81.8. Bauart:
81.9. Bauart:
81.10. Bauart:

82.1. Bauart:
82.2. Bauart:
82.3. Bauart:
82.4. Bauart:
82.5. Bauart:
82.6. Bauart:
82.7. Bauart:
82.8. Bauart:
82.9. Bauart:
82.10. Bauart:

83.1. Bauart:
83.2. Bauart:
83.3. Bauart:
83.4. Bauart:
83.5. Bauart:
83.6. Bauart:
83.7. Bauart:
83.8. Bauart:
83.9. Bauart:
83.10. Bauart:

84.1. Bauart:
84.2. Bauart:
84.3. Bauart:
84.4. Bauart:
84.5. Bauart:
84.6. Bauart:
84.7. Bauart:
84.8. Bauart:
84.9. Bauart:
84.10. Bauart:

85.1. Bauart:
85.2. Bauart:
85.3. Bauart:
85.4. Bauart:
85.5. Bauart:
85.6. Bauart:
85.7. Bauart:
85.8. Bauart:
85.9. Bauart:
85.10. Bauart:

86.1. Bauart:
86.2. Bauart:
86.3. Bauart:
86.4. Bauart:
86.5. Bauart:
86.6. Bauart:
86.7. Bauart:
86.8. Bauart:
86.9. Bauart:
86.10. Bauart:

87.1. Bauart:
87.2. Bauart:
87.3. Bauart:
87.4. Bauart:
87.5. Bauart:
87.6. Bauart:
87.7. Bauart:
87.8. Bauart:
87.9. Bauart:
87.10. Bauart:

88.1. Bauart:
88.2. Bauart:
88.3. Bauart:
88.4. Bauart:
88.5. Bauart:
88.6. Bauart:
88.7. Bauart:
88.8. Bauart:
88.9. Bauart:
88.10. Bauart:

89.1. Bauart:
89.2. Bauart:
89.3. Bauart:
89.4. Bauart:
89.5. Bauart:
89.6. Bauart:
89.7. Bauart:
89.8. Bauart:
89.9. Bauart:
89.10. Bauart:

90.1. Bauart:
90.2. Bauart:
90.3. Bauart:
90.4. Bauart:
90.5. Bauart:
90.6. Bauart:
90.7. Bauart:
90.8. Bauart:
90.9. Bauart:
90.10. Bauart:

91.1. Bauart:
91.2. Bauart:
91.3. Bauart:
91.4. Bauart:
91.5. Bauart:
91.6. Bauart:
91.7. Bauart:
91.8. Bauart:
91.9. Bauart:
91.10. Bauart:

92.1. Bauart:
92.2. Bauart:
92.3. Bauart:
92.4. Bauart:
92.5. Bauart:
92.6. Bauart:
92.7. Bauart:
92.8. Bauart:
92.9. Bauart:
92.10. Bauart:

93.1. Bauart:
93.2. Bauart:
93.3. Bauart:
93.4. Bauart:
93.5. Bauart:
93.6. Bauart:
93.7. Bauart:
93.8. Bauart:
93.9. Bauart:
93.10. Bauart:

94.1. Bauart:
94.2. Bauart:
94.3. Bauart:
94.4. Bauart:
94.5. Bauart:
94.6. Bauart:
94.7. Bauart:
94.8. Bauart:
94.9. Bauart:
94.10. Bauart:

95.1. Bauart:
95.2. Bauart:
95.3. Bauart:
95.4. Bauart:
95.5. Bauart:
95.6. Bauart:
95.7. Bauart:
95.8. Bauart:
95.9. Bauart:
95.10. Bauart:

96.1. Bauart:
96.2. Bauart:
96.3. Bauart:
96.4. Bauart:
96.5. Bauart:
96.6. Bauart:
96.7. Bauart:
96.8. Bauart:
96.9. Bauart:
96.10. Bauart:

97.1. Bauart:
97.2. Bauart:
97.3. Bauart:
97.4. Bauart:
97.5. Bauart:
97.6. Bauart:
97.7. Bauart:
97.8. Bauart:
97.9. Bauart:
97.10. Bauart:

98.1. Bauart:
98.2. Bauart:
98.3. Bauart:
98.4. Bauart:
98.5. Bauart:
98.6. Bauart:
98.7. Bauart:
98.8. Bauart:
98.9. Bauart:
98.10. Bauart:

99.1. Bauart:
99.2. Bauart:
99.3. Bauart:
99.4. Bauart:
99.5. Bauart:
99.6. Bauart:
99.7. Bauart:
99.8. Bauart:
99.9. Bauart:
99.10. Bauart:

100.1. Bauart:
100.2. Bauart:
100.3. Bauart:
100.4. Bauart:
100.5. Bauart:
100.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)