



Ford Custom 300 L1 Trend

EZ 03/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 53.098km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 300 L1 Trend [DE - HKa4 2.0 TDCi EU6d-T, 300 L1 Trend, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0YXXTTGYMM53910	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 53.098km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 211g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	75
Motorhaube	95	Heckklappe	80
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Einstiegsleuchten
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- LKW-Zulassung
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Radstand 2933 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Stoßfänger teillackiert
- Trend
- Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill schwarz grau
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer H4
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Style-Farb-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- | | |
|--|---|
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Fensterheber elektrisch |
| • Lenkrad (Leder) | • Verzurrösen (8) |
| • Bordcomputer | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaanlage |
| • Parkpilotsystem | • Start/Stop-Anlage |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung elektrisch |
| • Abbiegelicht im Scheinwerfer | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht LED | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Batterieüberwachung programmierbar | • Fenster in Schiebetür rechts, feststehend |
| • Ford SYNC 3 | • Generator 240 A |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | • Heckscheibe heizbar |
| • Laderaumleuchte LED | • Laderaumschutz-Paket |
| • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher |
| • Reifen-Reparaturkit | • Sicht-Paket 2 |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Frontscheibe heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | • Armlehnen vorn |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Laderaumtrennwand hinter Fahrer / Beifahrer mit Fenster |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz | • Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay |
| • Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Airbag Beifahrerseite | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Nebelscheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service		Nachweise - Abli	
Ablieferungs-Inspektion ☐ Datum ☐ Kilometerstand ☐ Überprüfung auf offene Service Aktionen ☐ ☐ Offene Service Aktionen abgeschlossen ☐		Vertragspartner FRANZITIMOBILE Guide Franzitmobile Guide GmbH Ziemstr. 40A • 70234 Engen TEL: 07733/9440-0 • Fax: 07733/9440-50	
☐ Datum ☐ Kilometerstand ☐ Rechnungsnummer ☐ Unterschrift ☐ Nächster Service Mgl.		☐ Datum ☐ Kilometerstand ☐ Rechnungsnummer ☐ Unterschrift ☐ Nächster Service Mgl.	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)