



Skoda Octavia Style

EZ 07/2019 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 120.556km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Style [DE - Kb5 2.0 TSI EU6, Style, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJS7NEXK0042318	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.556km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 114.077km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (WLTP) 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (WLTP) 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multi-Communication-System SmartGate	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	• Radioempfang digital (DAB)
• Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Phonebox	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt	



Sonderausstattung

• Aschenbecher vorn	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt	• Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)