

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Cupra Formentor Basis a 4Drive

Auftr.-Nr: nicht vorhanden


VIN: VSSZZZKM2RR137000

Kilometerstand: 22.047 km

Erstzulassung: 17.07.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Tür vorne links Schutzleiste unten, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Tür vorne links Schutzleiste unten, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Dachreling links verkratzt (DEKRA)



Dachreling links verkratzt (DEKRA)




Radlaufabdeckung hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Radlaufabdeckung hinten rechts verschrammt (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Service (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)




Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)

B 16.07.2024 2.1 7593 2.2 ARE000733

J M1 4 AC

E VSSZZZKM2RR137000 3 6

I.1 CUPRA

KM

L.2 CXDTTCX1

AD7CAD7GC0054BI1BAC

-

I.3 FORMENTOR

2 SEAT (E)

5 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

I.9 715/2007*2018/1832AP

I.4 EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

I.3 Diesel

I.0 0002 14.1 36AP 8.1 1968

I.2 7.2/8.2:+25 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:4150kg*ww.AHK lt.EGTG*

L 2 9 02 P.2 P.4 110 /3000 T 203

18 4450 19 1839

20 1528 G 1627

12 - 13 80 Q -

V.7 156 F.1 2150 F.2 2150

7.1 1130 7.2 1070 7.3 -

8.1 1130 8.2 1070 8.3 -

U.1 77 U.2 3150 U.3 68

O.1 2000 O.2 750 S.1 5 S.2 -

15.1 245/45 R18 96W

15.2 245/45 R18 96W

15.3 -

R GRAU 11 7/-

K e9*2007/46*4008*19

6 20.10.23 17 K 16 HB629158

21

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

Nur für internetbasierte
Zulassungsverfahren freigegeben.
Dokument nur
unbeschädigt gültig.

D16CQ16



Kreis Unna
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
59425 Unna

IA.
Schm

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nennzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuansstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



BUNDES-DRUCKEREI 2017

ZBI

310408918

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell			
	Cupra		Formmentor Basis a 4Drive		2.0 TDI EU6d, 4Drive, 2021 - 2024			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	VSSZZZKM2RR137000		Sport-Utility-Vehicle		5	Diesel	7593/ARE	
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	
		17.07.2024	k. A.	k. A.	110 kW	4	1968	
	HU							
	07/27							
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe	152-163 (WLTP)
Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.		22.047 km		k. A.		nein	06/26	21.158 km
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
'Magnetic Tech'			Metallic		nein	10.06.2027	14.200 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung						
Servicehistory Digital								
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Sitzbezüge in Stoff		Titanschwarz - Palomin..		Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6d		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden						
keine Sondernutzung		k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	7 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb
	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinricht..
	Dachreling schwarz, hochglänzend	Doppeltonhorn	Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
	Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Automatische Distanz..
	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CU..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..
	Fensterzierleisten schwarz hochglänzend	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
	Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lic..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen		Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Kopf-Airbag-System
Laderaumboden variabel und herausnehmbar		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstell..
Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunkti..		Licht- und Sicht-Paket	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten		Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Beche..	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht		Notrufsystem	Parkbremse elektrisch
Radioempfang digital (DAB+)		Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturset
Reifenkontroll-Anzeige		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegel..
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer Voll-LED
Schließ-/Startsystem Kessy Advanced		Seitenairbag	Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..		Servolenkung elektro-mechanisch	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)		Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) vorn		Steckdose 230V im Gepäckraum	USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitz..
USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)		Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Wärmeschutzverglasung
Warnanlage für Sicherheitsgurt-System		Wegfahrsperre (elektronisch)	
Sonderausstattung:			
Allwetter-/ Ganzjahresreifen		Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light /..	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Ent..
Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Fa..		Fahrassistenz-Paket XL	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit ..
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..		Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Andr..	Metallic-Lackierung
Winter-Paket			

Minderwertgutachten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe		
	-		-		-		-		0,00 €		
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe		
	nein		ja		nein		nein		0,00 €		
	(U) Nachlackierung -> Frontschaden/Motorhaube: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Optischer Zustand											
LNR Beschreibung - Reparaturart											
1. Dachreling links verkratzt - Smart Repair											
2. Radlaufabdeckung hinten rechts verschrammt - Smart Repair											
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - smart repair											
4. Tür vorne links Schutzleiste unten, verschrammt - smart repair											
Zwischensumme (Netto)											
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR Beschreibung - Reparaturart											
1. Inspektion - Fahrzeugabmeldung											
Zwischensumme (Netto)											
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR Beschreibung - Reparaturart											
1. COC-Papiere fehlen											
2. HU-Bescheinigung fehlt											
3. Kundendienstcheckheft fehlt											
4. Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt											
Zwischensumme (Netto)											
Summe Minderwerte											
Optischer Zustand											
Technischer Zustand											
Fehlteile und Dienstleistungen											
Endbetrag (Netto)											
19% Mehrwertsteuer											
Endbetrag (Brutto)											
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR Beschreibung - Reparaturart Schadenshöhe Wertminderung											
1. (U) Nachlackierung -> Frontschaden/Motorhaube: Rep.Schaden lt.Elsa 0,00 € 100,00 €											
Summe 0,00 € 100,00 €											
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube Nachlackiert	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	245/45 R18 96W	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	245/45 R18 96W	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
		VL	VR
Reifen vorne		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Reifen hinten		HL	HR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
		Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
		COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
		Verbandskasten	X	Werkzeug	X
		Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
		Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
		Windschott		Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
		Trennnetz		Feuerlöscher	
		Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
		Wagenheber		Kompressor	X
		Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt					
Zweiter Radsatz					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	ja	nein	nein	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Frontschaden/Motorhaube: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	k.A.				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer