



Opel Insignia Elegance

EZ 06/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 112.557km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Elegance [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d, Elegance, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN W0VZT8GP6N1010023	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.557km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 174 PS (128 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.459km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	85	Heckklappe	105
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontkamera
- Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube

- | | |
|--|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen) |
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill mit Chromrahmen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Luftfeuchtesensor | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTi |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reifendruckwarner |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben geräuschkämmend | • Sicht-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Voll-LED (IntelliLux) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Charging-Paket |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Easy Access-Paket |
| • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Heckklappenöffnung elektrisch | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Rückfahrkamera (digital) | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Seitenairbag hinten | • Sitz vorn links mit Massagefunktion |
| • Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion | • Sitz-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Technologie-Paket Park & Go |
| • USB-Schnittstelle hinten (2-fach) | • Winter-Paket 2 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Servicebestätigung

In folgenden Seiten werden die
geführten Servicearbeiten
entfaltet.

Erscheinen der Serviceanzeige
schnellstmöglich ein Service
gefordert werden, aber nie später
als in der Betriebsanleitung
angegebenen Wartungsintervallen.

Die Motoröleigenschaften und
Viskositäten entnehmen Sie
der Betriebsanleitung.

Fahrzeuge mit Benzinmotor
gefüllter Kraftstofftank
erfüllen.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder
erneuert

Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht
geändert werden.

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 30.03.2016 km: 31.356

Motoröl: 0W20

Viskosität: 0W20

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: -10 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfilter
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kühlmittel
- ☐ Kraftstoffzusatz

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

Autohaus
Tönnemann GmbH & Co. KG
Markus 21
48165 Münster
Ruf 0 25 01 / 96 36 - 0
Fax 0 25 01 / 96 36 - 19



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)